



การออกแบบแดชบอร์ดในโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับอุตสาหกรรมโดยใช้โปรแกรมพาวเวอร์บีไอ



โดย  
นายวรกร ไทยปรีชา

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม แผน ก แบบ ก 1 ปริญญามหาบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและการจัดการ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2565

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

การออกแบบแดชบอร์ดในโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับอุตสาหกรรมโดยใช้โปรแกรมพาวเวอร์  
ปีไอ



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม แผน ก แบบ ก 1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและการจัดการ  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ปีการศึกษา 2565  
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

DESIGNING MOBILE DASHBOARD FOR MANUFACTURING USING BY POWER BI.



By  
MR. Warakorn THAIPRECHA

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements  
for Master of Engineering ENGINEERING MANAGEMENT  
Department of INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT  
Graduate School, Silpakorn University  
Academic Year 2022  
Copyright of Silpakorn University

หัวข้อ การออกแบบแดชบอร์ดในโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับอุตสาหกรรม  
โดยใช้โปรแกรมพาวเวอร์บีไอ

โดย นายวรากร ไทยปรีชา

สาขาวิชา การจัดการงานวิศวกรรม แผนก ก แบบ ก 1 ปริญญามหาบัณฑิต

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณศ พันธุ์สวาสดี

---

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับพิจารณาอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา  
ตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

..... คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ผู้รักษาการแทน)  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิต นิรติศัย)

พิจารณาเห็นชอบโดย

..... ประธานกรรมการ  
(อาจารย์ ดร. สิทธิชัย แซ่เหล่ม)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณศ พันธุ์สวาสดี)

..... ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกพร ศรีปฐมสวัสดิ์)

620920037 : การจัดการงานวิศวกรรม แผน ก แบบ ก 1 ปริญญามหาบัณฑิต

คำสำคัญ : แดชบอร์ด, ฐานข้อมูล, นอร์มัลไลเซชัน, พาวเวอร์ บีไอ, การแปลงข้อมูล

นาย วรากร ไทยปรีชา: การออกแบบแดชบอร์ดในโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับอุตสาหกรรม โดยใช้โปรแกรมพาวเวอร์บีไอ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณศ พันธุ์สวัสดิ์

ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีตัวช่วยที่หลากหลายในการเข้าถึงข้อมูล และช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการฐานข้อมูลที่มีการทำงานอยู่ในปัจจุบัน โดยผู้วิจัยทำการแปลงข้อมูลปรับปรุงข้อมูลเพื่อให้สามารถใช้ในการสร้างแดชบอร์ดในการวิเคราะห์ข้อมูล การแสดงผลของข้อมูลถูกทำให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และลดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงข้อมูลที่ล่าช้า โดยผู้วิจัยนำข้อมูลจากทางโรงงานอุตสาหกรรม 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายวางแผน ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ และฝ่ายพัฒนากระบวนการ ข้อมูลที่มีอยู่แล้วถูกเก็บรวบรวมและเพิ่มข้อมูลที่ต้องการเพื่อตอบโจทย์ในการแสดงผลของรายงาน ผู้วิจัยได้นำตัวชี้วัดและแผนภูมิควบคุมเข้ามาประยุกต์ใช้เพิ่มเติมในการแสดงผล ข้อมูลถูกรวบรวมและจัดการ โดยการนอร์มัลไลเซชันและถูกนำมาแปลงข้อมูลโดยใช้พาวเวอร์คิวรีเพื่อนำไปเชื่อมต่อกับโปรแกรมพาวเวอร์บีไอ โดยวิซวลเบสิกถูกนำมาใช้ในการดึงข้อมูลและบันทึกอัตโนมัติ โดยข้อมูลถูกดึงและบันทึกอัตโนมัติโดยใช้วิซวลเบสิก เป็นการดึงข้อมูลอัตโนมัติ และบันทึกอัตโนมัติโดยใช้วิซวลเบสิก ซึ่งเมื่อทดลองใช้งาน Dashboard พบว่า ฝ่ายวางแผนสามารถแก้ปัญหาในด้านของการส่งสินค้าเกินกำหนดเวลา ฝ่ายผลิตสามารถช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการผลิตในด้านประสิทธิภาพการผลิตและการเผื่อระวังของเสียในแต่ละวัน ฝ่ายควบคุมคุณภาพทำให้มีการควบคุมปัญหาที่เกิดขึ้นจากค่าทดสอบได้เห็นแนวโน้มของคุณสมบัติของสินค้าเพื่อทำการเผื่อระวังปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถวิเคราะห์ของเสียเพื่อติดตามปัญหาที่ทำให้เกิดของเสียและของเคลมได้ และฝ่ายพัฒนากระบวนการสามารถนำข้อมูลไปดำเนินการแผนการพัฒนาให้มีการหยุดงานของเครื่องจักรน้อยลงและมีการทบทวนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเพื่อลดระยะเวลา การหยุดงานของเครื่องจักรลงได้ ซึ่งในรายงานสามารถเข้าถึงได้ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ บนเว็บ และโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจากการดำเนินงานสามารถช่วยลดต้นทุนจากปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ต่ำกว่า 1.5 ล้านบาท แบะจากการประเมินแบบความพึงพอใจของระบบการทำงานนี้พบว่า มีค่าเฉลี่ย 4.56 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนที่ 0.43 และอยู่ที่เกณฑ์ใช้งานได้ดีมาก

620920037 : Major ENGINEERING MANAGEMENT

Keyword : Dashboard, Database, Normalization, Power BI, Data Transformation

MR. WARAKORN THAIPRECHA : DESIGNING MOBILE DASHBOARD FOR MANUFACTURING USING BY POWER BI. THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR DR. KANATE PUNTUSAVASE

At present, technology has a wide range of aids in accessing information. And help in data analysis. This research aims to manage the current working database. The researchers transform the data to improve data by power query. The data dashboard is made more efficient, faster and reduces the problems caused by delayed data access. The researcher used data from 4 department, the planning department, the production department, the quality control department and the process development department. Existing data is collected and the required data is added to meet the needs of the report display. The researcher has applied indicators and control charts for display. Information is collected and managed. The data is normalized and transformed using Power Query to connect to Power BI. Visual basics are used for automatic data retrieval and recording. The data is automatically retrieved and saved using visual basics. Automatically retrieving data and autosaving using visual basics. When using dashboard, it was found that the planning department was able to solve the problem of overdue delivery. The production department can help reduce production-related problems in productivity and day-to-day waste monitoring. Quality control department to control problems arising from test values, see trends in product properties to monitor problems that arise. It helps to analyze waste to track problems that cause waste and claims. The process development department can use the information to implement a development plan to reduce downtime of the machine and review preventive maintenance to reduce the downtime of the machine. The reports can be accessed on computers, the web, and mobile devices. From implementation, it can help reduce costs from problems that arise at least 1.5 million baht. In the evaluation, the mean score was 4.56 and the standard deviation was 0.43, which concluded that the developed system can be used effectively.



## กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณศ พันธุ์สวัสดิ์ ที่คอยช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ ดิฉัน จนทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี อีกทั้งยังสอนสั่งจนได้ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์เพิ่มเติม อีกทั้ง อาจารย์ ดร. สิทธิชัย แซ่เหล่ม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกพร ศรีปฐมสวัสดิ์ ประธานกรรมการคุมสอบและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มอบข้อคิด แนะนำ ความรู้และช่วยปรับปรุงให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้สมบูรณ์ขึ้น

ขอขอบคุณบริษัทบริษัท คอมแพ็ค อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (1994) จำกัด สนับสนุนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์การทำงาน เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง และทุนวิจัย เพื่อให้ความสะดวก เพิ่มพูนความรู้ และทำวิทยานิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วง

ขอขอบคุณ ดร.บรรพต หอบั่นลือกิจ ที่จัดโครงการดี ๆ มอบโอกาสให้ได้พัฒนาบุคลากรของประเทศ เพื่อก่อเกิดประโยชน์และการพัฒนาอุตสาหกรรมในหลาย ๆ มิติ

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ บิดา มารดา และเพื่อน ๆ ในโครงการ RDI ที่ช่วยเป็นกำลังใจ สนับสนุนในด้านต่าง ๆ แลกเปลี่ยนความคิด จนทำให้งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วง

นาย วรากร ไทยปรีชา





## สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ซ
สารบัญ.....	ช
สารบัญตาราง.....	ญ
สารบัญรูปภาพ.....	ฎ
บทที่ 1 บทนำ.....	14
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา.....	14
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย.....	15
1.3 ขอบเขตการศึกษา.....	15
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	15
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	16
2.1 แนวคิดและทฤษฎีแดชบอร์ด (Dashboard).....	16
2.2 ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพที่สำคัญ (Key Performance Indicator: KPI).....	17
2.3 โปรแกรมพาวเวอร์บีไอ (Power BI).....	17
2.4 การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE – Overall Equipment Effectiveness).....	21
2.5 Normalization.....	23
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	25
บทที่ 3 วิธีดำเนินงานวิจัย.....	33
3.1 แผนผังการดำเนินงานวิจัย.....	33
3.2 สรรวจการทำงานของบริษัท.....	34

3.3	ปรึกษาผู้บริหารและสรุปข้อมูลที่จะนำเสนอ.....	35
3.4	สรุปตัวชี้วัดที่ใช้ในการนำเสนอ.....	37
3.5	คัดเลือกชุดข้อมูลจากการทำงานของโรงงาน.....	41
3.6	จัดการระบบฐานข้อมูล.....	47
3.7	การออกแบบรูปแบบแดชบอร์ด (Dashboard).....	52
3.8	นำเสนอแดชบอร์ด (Dashboard) และประเมินผลการดำเนินงาน.....	63
บทที่ 4	ผลการศึกษา.....	65
4.1	แดชบอร์ดในส่วนของแผนกวางแผน.....	65
4.2	แดชบอร์ดในส่วนของแผนกผลิต.....	66
4.3	แดชบอร์ดในส่วนของแผนกควบคุมคุณภาพ.....	68
4.4	แดชบอร์ดในส่วนของแผนกพัฒนากระบวนการเครื่องจักร และแม่พิมพ์.....	70
4.5	ผลที่ได้รับจากการดำเนินการใช้งานแดชบอร์ด.....	72
4.6	ผลการประเมินการใช้งานแดชบอร์ด.....	74
บทที่ 5	สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ.....	76
5.1	สรุปผลการศึกษา.....	76
5.2	ข้อเสนอแนะ.....	76
	รายการอ้างอิง.....	77
	ประวัติผู้เขียน.....	80

## สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบข้อมูลงานวิจัย.....	32
ตารางที่ 2 ตารางแสดงการอัปเดตฐานข้อมูล .....	50
ตารางที่ 3 ตารางสรุปผลลัพธ์การดำเนินงาน.....	73
ตารางที่ 4 ผลการประเมินการใช้งานแดชบอร์ด.....	74



## สารบัญรูปภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1 ตัวอย่าง Pivot Chart.....	16
ภาพที่ 2 ตัวอย่างพาวเวอร์แมพ (Power Map).....	16
ภาพที่ 3 ตัวอย่างหน้าต่างรายงานผลของโปรแกรมพาวเวอร์บีไอ (Power BI).....	18
ภาพที่ 4 แผนภูมิตัวอย่างประเภทข้อมูลที่ผิดปกติ .....	18
ภาพที่ 5 แผนภูมิตัวอย่างการเปลี่ยนจุดในชุดข้อมูลเวลา.....	19
ภาพที่ 6 แผนภูมิตัวอย่างหลายหน่วยวัดแสดงความสัมพันธ์ตามขนาดในชุดข้อมูล.....	19
ภาพที่ 7 แผนภูมิตัวอย่างแผนภูมิโดนัท.....	20
ภาพที่ 8 หน้าต่างการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันพาวเวอร์บีไอ.....	20
ภาพที่ 9 ตัวอย่างหน้าต่างแดชบอร์ด (Dashboard) ในสมาร์ตโฟน.....	21
ภาพที่ 10 แผนผังวิธีการดำเนินงาน.....	33
ภาพที่ 11 ลำดับงานในการผลิตดีสิก์เบรก.....	35
ภาพที่ 12 แผนผังสรุปขอบเขตการสร้างแดชบอร์ด.....	36
ภาพที่ 13 แสดงการสรุปตัวชี้วัดของหน่วยงานวางแผน.....	37
ภาพที่ 14 แสดงการสรุปตัวชี้วัดของหน่วยงานผลิต.....	38
ภาพที่ 15 แสดงการสรุปตัวชี้วัดของหน่วยงานควบคุมคุณภาพในส่วนของคุณค่าความแข็ง (Hardness) และ ค่าความถ่วงจำเพาะ (SG).....	38
ภาพที่ 16 แสดงการสรุปตัวชี้วัดของหน่วยงานควบคุมคุณภาพในส่วนของคุณค่าของเสียโดยรวม.....	39
ภาพที่ 17 แสดงการสรุปตัวชี้วัดของหน่วยงานควบคุมคุณภาพในส่วนของคุณค่าของเคลม.....	39
ภาพที่ 18 แสดงการสรุปตัวชี้วัดของหน่วยงานพัฒนากระบวนการเครื่องจักร และแม่พิมพ์ในส่วนของการวัดประสิทธิภาพโดยรวม (Overall Equipment Effectiveness : OEE).....	40
ภาพที่ 19 แสดงการสรุปตัวชี้วัดของหน่วยงานพัฒนากระบวนการเครื่องจักร และแม่พิมพ์ในส่วนของการหยุดงานของเครื่องจักร (Downtime).....	40

ภาพที่ 20 หัวข้อข้อมูลของ PO .....	41
ภาพที่ 21 หัวข้อข้อมูลของกระบวนการอัดขึ้นรูปพิมพ์รีออน .....	42
ภาพที่ 22 หัวข้อข้อมูลของกระบวนการฝนตกแต่ง .....	42
ภาพที่ 23 หัวข้อข้อมูลของกระบวนการบรรจุ .....	43
ภาพที่ 24 หัวข้อข้อมูลของการทดสอบค่าความแข็ง (Hardness) และ ค่าความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity : SG).....	44
ภาพที่ 25 หัวข้อข้อมูลของเสียโดยรวม .....	44
ภาพที่ 26 หัวข้อข้อมูลของการเคลมของลูกค้า.....	45
ภาพที่ 27 หัวข้อข้อมูลของการหยุดงานของเครื่องจักร (Downtime).....	46
ภาพที่ 28 หัวข้อข้อมูลของการวัดประสิทธิผลโดยรวม (OEE).....	46
ภาพที่ 29 สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล .....	47
ภาพที่ 30 แผนผังข้อมูลและความสัมพันธ์ของข้อมูลในแต่ละตาราง .....	49
ภาพที่ 31 การตั้งค่า Refresh Query อัตโนมัติ .....	51
ภาพที่ 32 คำสั่ง Visual Basic ทำการบันทึกไฟล์ทุก ๆ 5 นาที .....	51
ภาพที่ 33 การนำเข้าข้อมูลในโปรแกรม Power BI.....	52
ภาพที่ 34 การ์ดข้อความแสดงจำนวนรายการของสถานะของ PO.....	53
ภาพที่ 35 แผนภูมิโดนัทแสดงจำนวนรายการของสถานะของ PO.....	53
ภาพที่ 36 ภาพแสดงข้อมูลของ PO และ Lead Time ของแต่ละรายการในรูปแบบของตาราง .....	54
ภาพที่ 37 การ์ดข้อความแสดงจำนวนยอดการผลิตของดีโดยรวม .....	54
ภาพที่ 38 แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนยอดการผลิตของดีแยกตามเดือนที่ผลิต .....	55
ภาพที่ 39 การ์ดข้อความแสดงจำนวนยอดของเสียที่เกิดขึ้น .....	55
ภาพที่ 40 แผนภูมิวงกลมแสดงของเสียแยกตามสาเหตุ.....	56
ภาพที่ 41 แผนภูมิเกจ (Gauge) แสดงค่า %Yield.....	56
ภาพที่ 42 กราฟเส้นแสดง Control Chart ของ ค่าความแข็ง.....	57

ภาพที่ 43 กราฟเส้นแสดง Control Chart ของ ค่าความถ่วงจำเพาะ.....	57
ภาพที่ 44 การ์ดแสดงยอดของเสียโดยรวม.....	58
ภาพที่ 45 แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนยอดของเสียโดยรวมแยกตามเดือนที่เกิดขึ้น.....	58
ภาพที่ 46 การ์ดแสดงยอดมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น.....	58
ภาพที่ 47 แผนภูมิมวงกลมแสดงของเสียแยกตามสาเหตุ.....	59
ภาพที่ 48 แผนภูมิแท่งแสดงยอดของเคลมแต่ละเดือน.....	59
ภาพที่ 49 แผนภูมิแท่งแสดงยอดของเคลมแยกตามสูตรการผลิต.....	60
ภาพที่ 50 แผนภูมิโดนต์แสดงยอดการเคลมแยกตามสาเหตุการเคลม.....	60
ภาพที่ 51 เจจวัด 5 ระดับของอัตราการเดินเครื่อง ประสิทธิภาพในการเดินเครื่อง อัตราคุณภาพ และการวัดประสิทธิผลโดยรวม.....	61
ภาพที่ 52 แผนภูมิกรวยของอัตราการเดินเครื่อง ประสิทธิภาพในการเดินเครื่อง อัตราคุณภาพ และการวัดประสิทธิผลโดยรวม.....	62
ภาพที่ 53 การ์ดแสดงจำนวนการเกิดการหยุดงานของเครื่องจักร.....	62
ภาพที่ 54 การ์ดแสดงจำนวนระยะเวลาการหยุดงาน.....	62
ภาพที่ 55 แผนภูมิโดนต์แสดงจำแนกประเภทของการเกิดการหยุดงาน.....	63
ภาพที่ 56 แดชบอร์ดตรวจสอบสถานะของ PO.....	65
ภาพที่ 57 แดชบอร์ดตรวจสอบสถานะการผลิตของกระบวนการอัดขึ้นรูปพิมพ์ร้อน.....	66
ภาพที่ 58 แดชบอร์ดตรวจสอบสถานะการผลิตของกระบวนการฝนตกแต่ง.....	67
ภาพที่ 59 แดชบอร์ดตรวจสอบสถานะการผลิตของกระบวนการบรรจุ.....	68
ภาพที่ 60 แดชบอร์ดตรวจสอบสถานะการทดสอบค่าความถ่วงจำเพาะ และค่าความแข็ง.....	69
ภาพที่ 61 แดชบอร์ดตรวจสอบข้อมูลของของเสีย.....	69
ภาพที่ 62 แดชบอร์ดตรวจสอบข้อมูลของของเคลม.....	70
ภาพที่ 63 แดชบอร์ดข้อมูลการวัดประสิทธิผลโดยรวม.....	71
ภาพที่ 64 แดชบอร์ดข้อมูลการหยุดงานของเครื่องจักร.....	72

## บทที่ 1

### บทนำ

#### 1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในด้านอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก สังเกตได้จากการนำเครื่องมือเครื่องจักรเข้ามาทดแทนมนุษย์เพื่อลดความผิดพลาดในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโรงงาน ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีมีทางด้านอุตสาหกรรมมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเริ่มมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้เพิ่มขึ้น

แดชบอร์ด (Dashboard) เป็นเทคโนโลยีชนิดหนึ่งที่น่ามาใช้อย่างแพร่หลายในการใช้งานหลากหลายในด้านธุรกิจ โดยแดชบอร์ด (Dashboard) เป็นการแสดงและสรุปข้อมูลในรูปแบบการบริหารจัดการในมุมมองต่าง ๆ เพื่อให้สามารถดูรายละเอียดได้ง่าย ใช้เวลาในการตีความน้อย และสามารถตอบโจทย์ทางธุรกิจและการจัดการได้ โดยสามารถใช้ในการติดตามเรื่องที่สนใจเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลได้ตลอดเวลา

ในปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมที่ศึกษายังมีปัญหาในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านของประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร และไม่สามารถตรวจสอบสถานะของการผลิตสินค้า ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญในการจัดการปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดในโรงงานอุตสาหกรรมอยู่บ่อยครั้ง ทำให้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีการตรวจสอบการทำงานทั้งเครื่องจักร และสถานะการผลิต เป็นไปได้อย่างล่าช้า อาจทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างและมีความเสียหายเพิ่มมากขึ้น

จากปัญหาที่กล่าวมาทางผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการนำแดชบอร์ด (Dashboard) เข้ามาประยุกต์ใช้ในการมาตรวจสอบสถานะการผลิตของสินค้า ประสิทธิภาพและอัตราการใช้งานของเครื่องจักร เพื่อมาวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลออกมาได้ในรูปแบบของแดชบอร์ด (Dashboard) ซึ่งแดชบอร์ด (Dashboard) นี้สามารถตรวจสอบสถานะการผลิต ผลการชี้วัดในกระบวนการผลิต การวางแผนการผลิต ประสิทธิภาพของเครื่องจักร โดยสามารถสั่งการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ภายในระยะเวลาอันสั้น สามารถนำข้อมูลที่ได้นำเสนอเข้าไปช่วยในการตัดสินใจในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ อย่างทันท่วงที และสามารถนำข้อมูลที่ได้นำเสนอเพื่อตรวจสอบการใช้งานจริง ๆ ในเครื่องจักรต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการแก้ปัญหา และสามารถนำไปพัฒนาระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance System) ได้ นอกจากนี้ในแดชบอร์ด (Dashboard) ที่ออกแบบมา

สามารถทำให้ ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้ทั้งในระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเว็บเบราว์เซอร์ และสามารถท  
 โฟนได้ตลอดเวลา ทำให้ทางผู้บริหารสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงที  
 และลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้

## 1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

- 1.2.1 เพื่อจัดการระบบฐานข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ในโปรแกรมพาวเวอร์ บีไอ ได้
- 1.2.2 เพื่อสร้างแดชบอร์ด (Dashboard) ในการ การวิเคราะห์ข้อมูล และการแสดงผลของ  
 ข้อมูลที่สามารถรายงานผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## 1.3 ขอบเขตการศึกษา

- 1.3.1 ศึกษาการเก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผลของแดชบอร์ด (Dashboard) ในส่วนของ  
 สถานะการผลิตและแผนการสั่งผลิตของผลิตภัณฑ์ในส่วนของการผลิตดีสก์เบรก ใน  
 กระบวนการพิมพ์รื้อน ฝนตกแต่ง และบรรจุ
- 1.3.2 ศึกษาการเก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผลของแดชบอร์ด (Dashboard) ในส่วน  
 ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรในส่วนของการผลิตดีสก์เบรก
- 1.3.3 ศึกษาการเก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผลของแดชบอร์ด (Dashboard) ในส่วนของกา  
 ทดสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ของเสียที่เกิดขึ้น และของเคลม

## 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.4.1 ได้ระบบฐานข้อมูลที่ดำเนินงานพื้นหลังโดยที่ไม่ต้องใช้คนในการจัดการฐานข้อมูล
- 1.4.2 สามารถตรวจสอบสถานะการผลิตสินค้าได้ โดยสามารถตรวจสอบและสามารถสั่งการ  
 เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ภายในระยะเวลาอันสั้น
- 1.4.3 สามารถนำข้อมูลที่ได้นำไปช่วยในการตัดสินใจในการแก้ปัญหาต่าง ๆ
- 1.4.4 สามารถเป็นข้อมูลพื้นฐาน การพัฒนารูปแบบข้อมูลขององค์กรในส่วนต่าง ๆ ของการ  
 ทำงาน




## บทที่ 2

### แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง


#### 2.1 แนวคิดและทฤษฎีแดชบอร์ด (Dashboard)

แดชบอร์ด (Dashboard) หมายถึงหน้ากระดานที่ใช้ในการแสดงและสรุปข้อมูลในรูปแบบการบริหารจัดการในมุมมองต่าง ๆ เพื่อให้สามารถดูรายละเอียดได้ง่าย ใช้เวลาในการตีความน้อย และสามารถตอบโจทย์ทางธุรกิจและการจัดการได้ โดยสามารถใช้ในการติดตามเรื่องที่สนใจเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลได้ตลอดเวลา[1]

โดยแดชบอร์ด (Dashboard) สามารถนำกราฟหรือตารางชนิดต่างๆ เข้ามาช่วยทำให้การนำเสนอข้อมูลของแดชบอร์ด (Dashboard) นั้นมีความน่าสนใจ ข้อมูลครบถ้วน และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลออกมาเพื่อความเข้าใจง่ายในการเข้าถึงข้อมูล โดยมีตัวอย่างของกราฟหรือตารางที่น่าสนใจ เช่น Pivot Chart ดังภาพที่ 1 Pivot table พาวเวอร์แมพ (Power Map) ดังภาพที่ 2 [1]



ภาพที่ 1 ตัวอย่าง Pivot Chart



ภาพที่ 2 ตัวอย่างพาวเวอร์แมพ (Power Map)

## 2.2 ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพที่สำคัญ (Key Performance Indicator: KPI)

ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพที่สำคัญ (Key Performance Indicator: KPI) เป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานตามเป้าที่กำหนดไว้ ซึ่งตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพที่สำคัญ (KPI) ยังสามารถวัดความก้าวหน้าขององค์กรได้อีกด้วย โดยตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพที่สำคัญ (KPI) ส่วนใหญ่ใช้ในการประเมินของบุคคล ผลงานและความสามารถในการแต่ละแผนกซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญและใช้อย่างแพร่หลาย ในหลาย ๆ องค์กร [2]

การจัดทำตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพที่สำคัญ (KPI) ที่ชัดเจน เพื่อใช้ในการวัดผลการทำงาน จะส่งผลให้การทำงานสามารถพัฒนาคุณภาพ หรือประสิทธิภาพของการทำงานได้ และในการกำหนดตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพที่สำคัญ (KPI) ต้องคำนึงถึงผู้ที่ประเมินด้วยเช่นกันถ้ากำหนดเป้าหมายได้โหดหินมากเกินไป จะทำให้ผู้ประเมินเกิดแรงกดดันได้

ดังนั้น การจัดทำตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพที่สำคัญ (KPI) ต้องเป็นสิ่งที่สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจน ที่สำคัญการจัดทำตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพที่สำคัญ (KPI) ต้องได้รับการสื่อสารไปถึงพนักงานทุกคนด้วย ในประเทศไทยส่วนมากแล้ว การจัดทำตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพที่สำคัญ (KPI) จะถูกกำหนดปีละครั้งตั้งแต่ต้นปี ส่วนใหญ่มีระยะเวลาหวังผล 1 ปี เมื่อได้การจัดทำตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพที่สำคัญ (KPI) ที่ดีออกมา ก็จะสามารถใช้การจัดทำตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพที่สำคัญ (KPI) เป็นเครื่องมือในการบริหารผลการทำงานของเครื่องจักร ขั้นตอนการทำงาน และพนักงานได้ เพราะการจัดทำตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพที่สำคัญ (KPI) จะทำให้ทุกคนเห็นและเข้าใจตรงกันว่า อะไรเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับองค์กรและอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญที่ควรทำ เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายใหญ่ขององค์กร ปัญหาในเรื่องความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน และทำให้ผู้ประเมินจะมีความกดดันจะลดน้อยลงด้วย


## 2.3 โปรแกรมพาวเวอร์บีไอ (Power BI)

พาวเวอร์บีไอ (Power BI) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ (Business Analytics Tool) เป็นแกรมนี่เป็นโปรแกรมที่สามารถสร้างรายงานได้อย่างน่าสนใจ โดยโปรแกรมนี้สามารถสร้างแดชบอร์ด (Dashboard) ให้กับการใช้งานเพื่อประกอบการตัดสินใจ โดยสามารถอัปเดตได้อย่างทันที (Realtime) และยังสามารถดูได้จากสมาร์ตโฟน โดยสามารถดูข้อมูลในมุมมองที่ต้องการสังเกต เพื่อช่วยในการตัดสินใจ และยังสามารถสร้างได้อย่างรวดเร็ว เพราะการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ต้องการความถูกต้องและรวดเร็วของข้อมูล เพื่อให้การตัดสินใจมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ [3]


เทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ที่เป็น Self Data Analysis ทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถนำข้อมูลจำนวนมาก มาจัดระเบียบ ปรับแต่ง คำนวณ และสามารถ

สร้างรายงานได้อย่างสวยงาม น่าสนใจ และสามารถโต้ตอบ (Interaction) ได้ และสามารถเรียกดูได้ในแพลตฟอร์ม (Platform) ทั้งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) และสมาร์ทโฟน (Smartphone)


ตัวอย่างหน้าต่างของโปรแกรมพาวเวอร์บีไอ (Power BI) โดยมีเครื่องมือในการใช้งานที่หลากหลาย สามารถปรับแต่งรูปแบบต่างๆ ได้ดังภาพที่ 3 [1]



ภาพที่ 3 ตัวอย่างหน้าต่างรายงานผลของโปรแกรมพาวเวอร์บีไอ (Power BI) แผนภูมิตัวอย่างประเภทที่มีข้อมูลที่ผิดปกติ เป็นการนำเสนอข้อมูลตัวอย่างโดยมีการบ่งบอกว่าข้อมูลในส่วนไหนพบปัญหาเยอะที่สุด ดังภาพที่ 2.4 [4]




ภาพที่ 4 แผนภูมิตัวอย่างประเภทข้อมูลที่ผิดปกติ แผนภูมิตัวอย่างการเปลี่ยนจุดในชุดข้อมูลเวลา เป็นการนำเสนอข้อมูลตัวอย่างโดยมีการบ่งบอกว่าข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเทียบกับเวลา ดังภาพที่ 5 [4]




ภาพที่ 5 แผนภูมิตัวอย่างการเปลี่ยนจุดในชุดข้อมูลเวลา

แผนภูมิตัวอย่างหลายหน่วยวัดแสดงความสัมพันธ์ตามขนาดในชุดข้อมูล เป็นการนำเสนอข้อมูลตัวอย่างโดยมีการใส่ข้อมูลหลายหน่วยวัด เป็นการดูความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยวัด ดังภาพที่ 6[4]




ภาพที่ 6 แผนภูมิตัวอย่างหลายหน่วยวัดแสดงความสัมพันธ์ตามขนาดในชุดข้อมูล

แผนภูมิตัวอย่างแผนภูมิแบบโดนัทที่สามารถนำเสนอข้อมูลได้หลายข้อมูล เป็นการนำเสนอข้อมูลโดยมีการแบ่งขนาดของข้อมูลตามค่าของข้อมูล ตัวอย่างแผนภูมิดังภาพที่ 7 [4]



ภาพที่ 7 แผนภูมิตัวอย่างแผนภูมิโดนัท

ในส่วนของการรายงานผลของโปรแกรมพาวเวอร์ บีโอ ในสมาร์ทโฟน เริ่มต้นจากการโหลดแอปพาวเวอร์ บีโอ ในระบบแอนดรอยด์ ไอโอเอส หรือวินโดวส์โฟน เมื่อต้องการรับการรายงานผลในสมาร์ทโฟนให้ทำการเปิดแอปพลิเคชันพาวเวอร์บีโอและทำการเลือกรีพอร์ตเซิร์ฟเวอร์ (Report Server) ดังภาพที่ 8 [5]หลังจากนั้นให้ทำการลงชื่อเข้าใช้ในแอคเคาท์ที่ได้ทำการสร้างแดชบอร์ด (Dashboard) เรียบร้อยแล้ว ดังภาพที่ 9 [5]



ภาพที่ 8 หน้าต่างการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันพาวเวอร์บีโอ



ภาพที่ 9 ตัวอย่างหน้าต่างแดชบอร์ด (Dashboard) ในสมาร์ตโฟน

## 2.4 การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE – Overall Equipment Effectiveness)

การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE – Overall Equipment Effectiveness) เป็นวิธีการที่วิธีหนึ่งทีนอกจากทำให้รู้ประสิทธิผลของเครื่องจักร และรู้ถึงสาเหตุของความสูญเสียที่เกิดขึ้น คือสามารถแยกประเภทการสูญเสียและรายละเอียดของสาเหตุนั้น ทำให้สามารถที่จะปรับปรุง ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง โดยประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรอุปกรณ์มีหลักการและวิธีคิดพื้นฐานไม่ซับซ้อนและเห็นภาพได้อย่างชัดเจนในแง่ของความเป็นจริง ทั้งยังสามารถพิสูจน์ได้ และสะท้อนถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตได้อย่างชัดเจน โดยมีหลักการที่สามารถเข้าใจได้ง่ายตั้งแต่ระดับพนักงานคุมเครื่องจักรจนถึงผู้บริหารระดับสูง

โดยเครื่องจักรที่ดีไม่ใช่เป็นเพียงแค่เครื่องจักรที่ไม่เสีย เปิดสวิตช์เมื่อใดทำงานได้เมื่อนั้น หากแต่ต้องเป็นเครื่องจักรที่เปิดขึ้นมาแล้วทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพคือ เดินเครื่องได้เต็มกำลังความสามารถ แต่ถ้าเครื่องจักรใช้งานได้ตลอดเวลาและเดินเครื่องได้เต็มกำลัง แต่ชิ้นงานที่ผลิตออกมาไม่มีคุณภาพ ก็คงไม่มีประโยชน์ ดังนั้นเรื่องคุณภาพของงานที่ออกมาจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะใช้ในการพิจารณาเครื่องจักร และที่สำคัญเครื่องจักรที่ดีต้องใช้งานได้อย่างปลอดภัย[5]

โดยในการคำนวณประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร (OEE – Overall Equipment Effectiveness) ประกอบด้วยตัวแปรหลัก 3 ตัว ได้แก่[6]

2.4.1 อัตราการเดินเครื่อง (Availability Rate: A) คือความพร้อมของเครื่องจักรในการทำงานของเครื่องจักรโดยเป็นการเปรียบเทียบระหว่างเวลาเดินเครื่องจักร (Operating Time) กับเวลาที่เครื่องจักรต้องรับภาระงาน (Loading Time) โดยสามารถเขียนในรูปดังสมการที่ (2.1)

$$A = \frac{T}{L} = \frac{T-D}{L} \quad (2.1)$$

A = อัตราการเดินเครื่องจักร

T = เวลาการเดินเครื่องจักรจริง

L = เวลาที่เครื่องจักรรับภาระงาน

D = เวลาที่เครื่องจักรหยุดนอกแผน

2.4.2 ประสิทธิภาพในการเดินเครื่อง (Performance Efficiency: P) คือค่าที่แสดงถึงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรในด้านความเร็วในการผลิต โดยเปรียบเทียบระหว่างเวลาเดินเครื่องสุทธิ (Net Operating Time) กับเวลาการเดินเครื่องจริง (Operating Time) โดยสามารถเขียนในรูปสมการที่ (2.2)

$$P = \frac{N}{T} = \frac{T_s \times q}{T} \quad (2.2)$$

P = ประสิทธิภาพในการเดินเครื่องจักร

N = เวลาการเดินเครื่องสุทธิ

T = เวลาการเดินเครื่องจริง

T<sub>s</sub> = เวลามาตรฐานในการเดินเครื่องจักร

q = จำนวนชิ้นงานทั้งหมดที่ผลิตได้

2.4.3 อัตราคุณภาพ (Quality Rate: Q) ค่าที่แสดงถึงความสามารถของเครื่องจักรในการผลิตสินค้าที่มีคุณลักษณะตรงตามข้อกำหนดของลูกค้าต่อจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ทั้งหมดโดยสามารถเขียนแทนได้ด้วยดังสมการที่ (2.3)

$$Q = \frac{O}{q} = \frac{q-N}{q} \quad (2.3)$$

Q = อัตราคุณภาพ

O = จำนวนชิ้นงานที่ตรงตามข้อกำหนด

N = จำนวนชิ้นงานเสีย

q = จำนวนชิ้นงานทั้งหมด

2.4.4 การหาประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) ประกอบด้วยผลคูณของ 3 ตัวแปร ดังสมการที่ 2.4

$$OEE = A \times P \times Q \quad (2.4)$$

OEE = ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร

A = อัตราการเดินเครื่องจักร

P = ประสิทธิภาพในการเดินเครื่องจักร

Q = อัตราคุณภาพ

ซึ่งเมื่อนำปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบการผลิต ได้แก่ พนักงาน เครื่องจักร และผลิตภัณฑ์ มาวิเคราะห์แล้ว จะทำให้ทราบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับระบบการผลิตของเราบ้าง ซึ่งประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) จะเป็นดัชนีที่ชี้ให้เห็นสภาพโดยรวมในระบบการผลิต[7]

## 2.5 Normalization

นอร์มัลไลเซชัน (Normalization) เป็นวิธีการทำให้ความซ้ำซ้อนของข้อมูลจากฐานข้อมูล ซึ่งเป็นการปรับปรุงโครงสร้างของข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลมีความซ้ำซ้อนลดลง ซึ่งทำให้ในส่วนของข้อมูลลดลง แต่ตารางของข้อมูลจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อผ่านกระบวนการนอร์มัลไลเซชัน (Normalization) ทำให้ข้อมูลอยู่ในรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐาน [8]



การทำนอร์มัลไลเซชัน (Normalization) ประกอบไปด้วยนอร์มอลฟอร์ม (Normal Form) แบบต่าง ๆ ซึ่งมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความต้องการในการลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลอยู่ในระดับใด ซึ่งประกอบด้วยนอร์มัลฟอร์มแบบต่าง ๆ ดังนี้ [9]

2.5.1 นอร์มัลฟอร์มที่ 1 (First Normal Form : 1NF) การแปลงให้อยู่ในรูปนอร์มัลฟอร์มที่ 1 (First Normal Form : 1NF) คุณสมบัติของแบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ คือ ข้อมูลในแต่ละทิวเปิล (Tuple) ต้องไม่ซ้ำกันและค่าในแต่ละแอตทริบิวต์ต้องไม่สามารถถูกแบ่งแยกย่อยลงไปได้อีก และจะต้องมีเพียงค่าเดียวที่อยู่ในแต่ละแอตทริบิวต์

2.5.2 นอร์มัลฟอร์มที่ 2 (Second Normal Form : 2NF) การแปลงให้อยู่ในรูปนอร์มัลฟอร์มที่ 2 (Second Normal Form : 2NF) ในแต่ละรีเลชัน (Relation) ประกอบไปด้วยแอตทริบิวต์ต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งรีเลชัน (Relation) นั้นเป็นตัวกำหนดแอตทริบิวต์ใดเป็นตัวกำหนดข้อมูล โดยแอตทริบิวต์นั้นเรียกว่า คีย์แอตทริบิวต์ (Key Attribute) และแอตทริบิวต์ใดถูกกำหนดเรียกว่า นอนคีย์แอตทริบิวต์ (Nonkey Attribute)

2.5.3 นอร์มัลฟอร์มที่ 3 (Third Normal Form : 3NF) การแปลงให้อยู่ในรูปนอร์มัลฟอร์มที่ 3 (Third Normal Form : 3NF) ในแต่ละรีเลชัน (Relation) ประกอบไปด้วยคีย์แอตทริบิวต์ (Key Attribute) และ เรียกว่า นอนคีย์แอตทริบิวต์ (Nonkey Attribute) คีย์แอตทริบิวต์จะเป็นตัวกำหนดการมีอยู่ของแอตทริบิวต์อื่น ๆ ที่อยู่ในรีเลชัน (Relation)

2.5.4 บอยซ์คอดด์นอร์มัลฟอร์ม (Boyce-Codd Normal Form : BCNF) การแปลงให้อยู่ในรูปบอยซ์คอดด์นอร์มัลฟอร์ม (Boyce-Codd Normal Form : BCNF) ในแต่ละรีเลชัน (Relation) ประกอบไปด้วยหลายแคนดิเดตคีย์ (Candidate Key) ทุกแอตทริบิวต์ในความสัมพันธ์จะต้องขึ้นอยู่กับแคนดิเดตคีย์เสมอ เมื่อรีเลชัน (Relation) มีคุณสมบัติตามเงื่อนไข สามารถกำหนดนิยามของรีเลชัน (Relation) ที่อยู่ในรูปของบอยซ์คอดด์นอร์มัลฟอร์ม โดยมีเงื่อนไขดังนี้

2.5.4.1 รีเลชัน (Relation) นั้นเป็นนอร์มัลฟอร์มที่ 3 อยู่แล้ว

2.5.4.2 ทุกแอตทริบิวต์ในรีเลชัน (Relation) ขึ้นอยู่กับแคนดิเดตคีย์ (Candidate Key)

2.5.5 นอร์มัลฟอร์มที่ 4 (Fourth Normal Form : 4NF) การแปลงให้อยู่ในรูปนอร์มัลฟอร์มที่ 4 (Fourth Normal Form : 4NF) การทำให้อยู่ในรูปของนอร์มัลฟอร์มที่ 4 เป็นรูปแบบของการขึ้นตรงต่อกันของข้อมูลในระดับที่ซับซ้อนกว่า ซึ่งต่างจากรูปแบบข้างต้น โดยในรูปของนอร์มัลฟอร์มที่

4 เป็นนอร์มัลฟอร์มที่ได้รับการปรับมาจาก BCNF โดยจะต้องไม่มีการขึ้นต่อกันเชิงกลุ่มภายในรีเลชัน (Relation)

2.5.6 นอร์มัลฟอร์มที่ 5 (Fifth Normal Form : 5NF) การแปลงให้อยู่ในรูปนอร์มัลฟอร์มที่ 5 (Fifth Normal Form : 5NF) การแปลงให้อยู่ในรูปของนอร์มัลฟอร์มที่ 5 พิจารณาการขึ้นต่อกันของข้อมูลในการแยกข้อมูลในแต่ละรีเลชัน (Relation) เป็นรีเลชันย่อย และรวมกลับให้เป็นรีเลชันใหญ่เช่นเดิม เป็นการตรวจสอบว่าเมื่อรวมตัวกันใหม่แล้ว จะได้รีเลชัน (Relation) กลับมาเหมือนทุกประการหรือไม่

## 2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Henri Tokola et al.[10] ทำการศึกษาและสร้างแดชบอร์ด (Dashboard) ที่เกี่ยวข้องกับสถานะการทำงานและประสิทธิภาพของเครื่องจักรในบริษัท เพื่อรายงานผลได้แบบ real time โดยมีการออกแบบแดชบอร์ด (Dashboard) ให้เหมาะสมสำหรับกลุ่มของการผลิตที่แตกต่างกันตั้งแต่ในระดับพนักงานไปจนถึงผู้บริหาร ในงานวิจัยนี้มีการดำเนินงาน 3 ขั้นตอน ในขั้นแรกทำการศึกษาการออกแบบแดชบอร์ด (Dashboard) ขั้นที่สองทำการสำรวจในบริษัทว่ามีตัวชี้วัดอะไรบ้าง ขั้นสุดท้ายทำการนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และออกแบบแดชบอร์ดที่ตอบสนองทั้งในระดับพนักงาน ผู้จัดการ และระดับผู้บริหาร โดยมีการสร้างแดชบอร์ด (Dashboard) ออกมา 3 ประเภทเพื่อตอบสนองกับทั้ง 3 ระดับ โดยในแดชบอร์ด (Dashboard) แรกเป็นส่วนของพนักงานในแดชบอร์ด (Dashboard) จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการสถานะการทำงานของเครื่องจักร ส่วนที่สองเป็นแดชบอร์ด (Dashboard) เป็นส่วนของผู้จัดการโดยในแดชบอร์ด (Dashboard) จะแสดงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร การส่งงานตามแผนและประสิทธิภาพของสายการผลิต ในส่วนสุดท้ายเป็นแดชบอร์ด (Dashboard) ในส่วนของผู้บริหารโดยในแดชบอร์ด (Dashboard) แสดงการจัดส่งสินค้า การทำงานของพนักงาน สถานะการผลิต การทำนายความต้องการ ต้นทุนของการผลิต และการจัดเก็บ โดยในงานวิจัยนี้มีผลตอบรับจากบริษัทคือ ความน่าเชื่อถือและความตรงต่อเวลาของข้อมูลเป็นตัวชี้วัดการผลิตที่สำคัญและเป็นที่ต้องการของพนักงานทุกคน และมันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อที่จะใช้แดชบอร์ด (Dashboard) ตั้งแต่ต้นถ้าในบริษัทยังไม่มีระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม (ERP) และระบบการดำเนินการผลิต (MES)

Christoph Gröger et al. .[11] ทำงานวิจัยในการศึกษาการสร้างแดชบอร์ด (Dashboard) สำหรับพนักงานเนื่องจากระบบระบบการดำเนินการผลิต (MES) แทบจะไม่ตอบสนองความต้องการ

ของข้อมูลของพนักงาน ซึ่งงานวิจัยนี้ทำการสร้างแดชบอร์ด (Dashboard) กระบวนการทำงานสำหรับการผลิต (Operational Process Dashboard for Manufacturing; OPDM) โดยมีการศึกษาข้อมูลที่ใช้ในกระบวนการเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลทางด้านเทคนิค โดยมีการจัดลำดับชั้นโครงสร้างภายในองค์กรไว้ 3 ระดับ คือ ระดับผู้ควบคุมองค์กร ระดับการควบคุมการผลิต และระดับกระบวนการผลิต โดยในแต่ละระดับก็จะมีการออกแบบแผงควบคุมหรือแดชบอร์ด (Dashboard) ที่ต้องการต่างกันไปในแต่ละระดับ โดยแดชบอร์ด (Dashboard) ในงานวิจัยนี้มี 3 ส่วนคือ ส่วนแรกเป็นการแสดงบริบทของกระบวนการมีแสดงการทำงานของเครื่องจักรโดยทำภาพแผนผังของกระบวนการและทำสีเป็นสัญลักษณ์สำหรับเครื่องที่กำลังทำงานจะใช้สัญลักษณ์สีเขียวและสีแดงสำหรับเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้งาน ในส่วนที่สองประสิทธิภาพของกระบวนการจะแสดงผลในด้านของประสิทธิภาพของกระบวนการโดยมีการแสดงผลสองส่วน ในส่วนแรกเป็นการแสดงในด้านของกระบวนการโดยรวมโดยมีการแสดงรอบเวลาในการผลิต (cycle time) และแสดงสถานะว่าในรอบเวลาการผลิตนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้หรือไม่ และมีการแสดงความพึงพอใจของลูกค้าว่ามีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์หรือไม่ โดยคิดจากข้อร้องเรียนจากลูกค้า ในส่วนที่สองเป็นการแสดงผลในการทำงานเครื่องจักรโดยมีแสดงสถานะการผลิตว่ามีเป้าในการผลิตเท่าไรต่อหนึ่งชั่วโมงและในการผลิตจริงผลิตได้เท่าไร โดยมีการหมายเหตุคำเตือนไว้ว่าถ้าผลิตไม่ได้ตามเป้าที่กำหนดแล้วควรใช้เครื่องอะไรในการแก้ปัญหา ในสุดท้ายคือการแสดงความรู้ของกระบวนการในแต่ละส่วนงานโดยผู้ใช้งานสามารถเปิดคู่มือการทำงาน (Work Instruction) คู่มือเครื่องจักร (Machine Manual) คำแนะนำด้านความปลอดภัย (Safety Instruction) และสามารถค้นหาคลิปการใช้งานของเครื่องมือต่างเพื่อความสะดวกสบายของพนักงานในการทำงาน ในงานวิจัยนี้ในการจัดเตรียมข้อมูลต้องมีการจัดการข้อมูลแบบองค์รวมและการจัดเตรียมข้อมูลตามเวลาจริง (Real-time) ในส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งต้องนำข้อมูลมาคำนวณตัวชี้วัด การจัดเก็บและแบ่งปันข้อมูลแบบอิสระและมีการนำข้อมูลให้สามารถสื่อสารด้วยเสียงและวิดีโอ ในส่วนการนำเสนองานต้องง่ายต่อการใช้งานต้องการเข้าถึงแบบยืดหยุ่น จากงานวิจัยนี้จะเห็นได้ว่ากระบวนการทำงานสำหรับการผลิต (Operational Process Dashboard for Manufacturing; OPDM) มีส่วนสำคัญในการช่วยในการดำเนินงานทางด้านงานอุตสาหกรรมทั้งในด้านของความเร็วของข้อมูล ความถูกต้องเที่ยงตรง และประสิทธิภาพในการใช้งานข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Vijay Krishnan et al. [12] ทำการศึกษาการทำงานของโปรแกรมพาวเวอร์บีไอ (Power BI) โดยพาวเวอร์บีไอ (Power BI) เป็นโปรแกรมของไมโครซอฟท์ (Microsoft) เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการคำนวณและการ

ทำงานของมนุษย์ โดยในงานวิจัยนี้ใช้เอ็กเซลสเปรดชีตของการผลิตงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแอนนา (Anna University) ในการศึกษาโดยทำการสร้างแดชบอร์ด (Dashboard) จากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวโดยมีในส่วนของพิกัดในการส่งงานวิจัย จำนวนผู้เขียนงานวิจัยในแต่ละปี จำนวนหน้าของงานวิจัยในชนิดต่าง และจำนวนหน้าของงานวิจัยในแต่ละสาขาวิชา ซึ่งพบว่าจากการใช้โปรแกรมพาวเวอร์บีไอ (Power BI) เป็นโปรแกรมที่ทำให้การจัดการงานในเชิงของข้อมูลง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาในการใช้งานของโปรแกรมนี้นี้ใช้น้อย และเป็นโอกาสดีสำหรับสำหรับสถาบันวิจัยและผู้เชี่ยวชาญเพื่อเติมเต็มการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น

Patthama Tiangsombun และ Nivet Chirawichitchai [13] ทำงานวิจัยในเรื่องการพัฒนากระบวนการจัดระเบียบเพื่อสนับสนุนการพยากรณ์และการตัดสินใจของผู้บริหารโดยในงานวิจัยนี้ใช้โปรแกรมพาวเวอร์บีไอ (Power BI) และฐานข้อมูลออราเคิล (Oracle Database) โดยในงานวิจัยนี้ใช้เทคนิคการพยากรณ์ด้วยวิธีปรับเรียบเอ็กโพเนนเชียลอย่างง่าย ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้สร้างแดชบอร์ด (Dashboard) ขึ้นมาจากโปรแกรมพาวเวอร์บีไอ (Power BI) โดยทำการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลออราเคิล (Oracle Database) โดยในแดชบอร์ด (Dashboard) ประกอบไปด้วยรายได้ของการรักษาและจำนวนผู้ป่วยในแต่ละปี รายได้ในสถิติผู้ป่วยไม่ติดต่อเรื้อรัง สถิติคลินิกที่ผู้ป่วยเข้ามารักษาพยาบาล สถิติหัตถการในการรักษาพยาบาล และการพยากรณ์รายได้การรักษาพยาบาล จากงานวิจัยพบว่าความพึงพอใจจากผู้ใช้งานระบบจาก 30 คน มีความพึงพอใจเท่ากับ 4.15 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยมีข้อเสนอแนะคือในการพยากรณ์โดยใช้เทคนิคการพยากรณ์ด้วยวิธีปรับเรียบเอ็กโพเนนเชียลอย่างง่ายยังมีรูปแบบอื่นที่เหมาะสมกว่าในการพยากรณ์เพื่อเพิ่มมุมมองในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำรายงานไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพ

Luis Ferreira et al. [14] ทำการศึกษาการนำระบบคลาวด์สำหรับแดชบอร์ด (Dashboard) โดยมีการใช้การประมวลผลแบบคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud computing) โดยคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud computing) คือการเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล และระบบออนไลน์ โดยในการรายงานผลต้องใช้ออปพลิเคชันการจัดการที่สามารถเปิดใช้งานได้อย่างแพร่หลาย และมีประสิทธิภาพ ในงานวิจัยนี้ได้ทำการสร้างโปรแกรมที่ช่วยในการใช้บริการคลาวด์ โดยมีการใช้ตัวอย่างของทรัพยากรข้อมูลสื่อสารโดยตรงกับกับผู้ใช้ งาน ส่วนประกอบของริชอินเทอร์เน็ตแอปพลิเคชัน (Rich Internet Application : RIA) เหล่านี้คือ cloudlets โดยการรวบรวมและติดตามรูปแบบองค์กรของแดชบอร์ด (Dashboard) จะได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการโต้ตอบเว็บ 3.0 ที่เกิดขึ้นใหม่ โดยแดชบอร์ด (Dashboard) ในงานวิจัยนี้มีการศึกษาเป็นรูปแบบคร่าวๆ คือ เรื่องของ

แผนงานของกระบวนการ ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล ผ่านเงื่อนไขของผู้ใช้งาน และถูกจัดเก็บไว้ในคลาวด์ หลังจากนั้นผู้ใช้สามารถใช้สมาร์ทโฟนโดยผ่านแอปพลิเคชัน ทำการดึงข้อมูลจากคลาวด์เข้ามาในแอปพลิเคชันเพื่อแสดงผลของข้อมูลที่ได้อีกคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud computing) ประมวลผลและจัดเก็บไว้ จากการศึกษาพบว่า การนำคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud computing) มาช่วยในการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล โดยสามารถดึงข้อมูลออกมาแสดงได้ในสมาร์ทโฟนเป็นสิ่งที่ดี นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการออกแบบในส่วนของการแสดงผลที่สามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

Sandrina Vilarinho et al. [15] ศึกษาขั้นตอนการออกแบบพัฒนาแดชบอร์ด (Dashboard) เพื่อทำการสนับสนุนและปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์และกระบวนการผลิตเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการผลิต โดยสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้ โดยแดชบอร์ด (Dashboard) ที่ออกแบบจะช่วยในการจัดการประสิทธิภาพหลายลำดับขั้นของกิจกรรม โดยในการงานวิจัยนี้ผู้ทำงานวิจัยได้ทำการออกแบบการพัฒนาระบบแดชบอร์ด (Dashboard) โดยมีขั้นตอนคือ เริ่มต้นผู้ทำงานวิจัยจะทำการสำรวจปัญหาที่เกิดขึ้น ข้อกำหนดของแดชบอร์ด (Dashboard) การพัฒนาเทมเพลตของแดชบอร์ด (Dashboard) ตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็น และสุดท้ายทำการดำเนินงาน ปรับปรุงประเมินผล โดยแดชบอร์ด (Dashboard) ของงานวิจัยนี้มีการใช้ตัวชี้วัดเป็นระบบไคเซน (Kaizen) ทั้งรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน โดยในแดชบอร์ด (Dashboard) ประกอบไปด้วยแนวโน้มของการผลิต สถานการณ์ทำงานของเครื่องจักร และการปรับปรุงการดำเนินงาน โดยมีเอ็กเซลไฟล์มีข้อมูลต่าง ๆ ในการสนับสนุนแดชบอร์ด จากการดำเนินงานพบว่า งานวิจัยนี้เป็นการเพิ่มประโยชน์จากการใช้งานแดชบอร์ด (Dashboard) เพื่อมุมมองที่กว้างในการพัฒนาองค์กร เพื่อโอกาสที่จะปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์กรมากยิ่งขึ้น

S. Mazumdar et al. [16] ศึกษาการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยการผลิตในอุตสาหกรรมโดยใช้แดชบอร์ด (Dashboard) โดยการรวบรวมข้อมูลในการผลิตและนำมาวิเคราะห์และรายงานผลออกมา ทำให้งานในอุตสาหกรรมมีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในงานวิจัยนี้ทำการรวบรวมข้อมูล จัดโครงสร้างและรายงานผลออกมาให้ผู้ใช้งาน มีการปรับแต่งข้อมูลโดยมี 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นคำอธิบายประกอบด้วยตนเองของส่วนย่อยของข้อมูลเพื่อการฝึกอบรม ส่วนที่สองเป็นการปรับโดเมนที่ไม่ได้รับอนุญาตและการเพิ่มความชัดเจน โดยในการวิจัยนี้ผู้วิจัยได้แบ่งการนำเสนอข้อมูลออกเป็น 6 ส่วน คือ ส่วนการรายงานประสิทธิภาพของเครื่องจักร ส่วนรายงานประสิทธิภาพไซตงาน ส่วนรายงานเกี่ยวกับบุคคล ส่วนการรายงานการทดสอบเครื่องจักร ส่วนการรายงานผลของการ

ผลลัพธ์คุณภาพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และส่วนรายงานการบริการและการซ่อมบำรุง จากการทำ  
 ดำเนินงานพบว่างานวิจัยของผู้วิจัยทำให้องค์กรมีการรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่และทำการวิเคราะห์ที่  
 สามารถนำมาใช้และแบ่งปันกันภายในองค์กรได้ โดยในอนาคตอาจมีการเพิ่มด้านเทคนิคที่สามารถ  
 ตอบสนองกับองค์กรได้มากยิ่งขึ้น

Jorge E. et al. [17] ศึกษาการจัดระเบียบเครือข่ายในกระบวนการผลิตในรูปแบบของ  
 คลาวด์ โดยคลาวด์ในอุตสาหกรรมปัจจุบันค่อยข้างมีการใช้อย่างแพร่หลายโดยในบทความนี้ได้พัฒนา  
 แพลตฟอร์มไซเบอร์-กายภาพ (Cyber Physical) ซึ่งเป็นบริการใหม่สำหรับการจัดระเบียบเครือข่าย  
 การผลิตโดยมีการจัดการผ่านอินเทอร์เน็ต โดยงานวิจัยนี้มีการสร้างงานแบบเลเยอร์ (Layer) โดย  
 ประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์การจำลองเสมือนระบบปฏิบัติการและเลเยอร์เครือข่าย โดยการใช้  
 เทคโนโลยี ในระบบปฏิบัติการนี้จะนำเสนอการกระจายข้อมูลในระบบคลาวด์ผ่านแอปพลิเคชัน ใน  
 การออกแบบแพลตฟอร์มได้รับการออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส (Microservice) ที่ใช้  
 สำหรับการผลิตโหนด (Node) และแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ โดยในการนำเสนอข้อมูลจะมีการนำ  
 ข้อมูลเข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์ โดยข้อมูลที่นำเข้าจะมีจากทั้งผู้ลงข้อมูลและจากคลาวด์ และทำการ  
 วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อส่งต่อให้ผู้ใช้งานได้ใช้ ในงานวิจัยนี้มีการทำระบบระบบปฏิบัติการสำหรับการ  
 ผลิตทางกายภาพ (The Operating System for Cyberphysical Manufacturing : OSCM) โดยใน  
 งานวิจัยนี้มีการทำระบบข้อมูลหลาย ๆ ส่วนหนึ่งในนั้นเป็นแดชบอร์ด (Dashboard) ซึ่งมีการแสดง  
 ทรัพยากร การแลกเปลี่ยน การสังเกตการณ์เครื่องจักรในการทำงาน และมีการสามารถลงทะเบียน  
 ทรัพยากร ในการควบคุมการผลิตได้ จากงานวิจัยพบว่าระบบปฏิบัติการที่ผู้ทำงานวิจัยขึ้นมาพบว่า  
 สามารถตรวจสอบและการทำงานของเครื่องจักรนอกจากนี้ยังสามารถสั่งการจำลองงานได้ ทำให้  
 สะดวกต่อการทำงานมากยิ่งขึ้น ทำให้ข้อมูลและบริการในงานมีคุณภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการ  
 เก็บรวบรวมประวัติการทำงานของเครื่องจักรได้

Christoph Gröger และ Christoph Stach [18] ศึกษาการสร้างแดชบอร์ด (Dashboard)  
 สำหรับการผลิตในอุตสาหกรรม โดยสามารถใช้ได้บนสมาร์ทโฟน โดยเป็นการตรวจสอบและวิเคราะห์  
 แบบเรียลไทม์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในโรงงานอัจฉริยะ โดยในปัจจุบันมีแอปพลิเคชันหลากหลายที่ใช้ใน  
 การรายงานผลแดชบอร์ด (Dashboard) แต่ส่วนใหญ่รองรับบนพีซี (Personal Computer) โดยใน  
 งานวิจัยนี้มีการสร้างแอปพลิเคชันแสดง 2 ส่วนงาน คือ ส่วนงานแรกเป็นการรายงานผลสำหรับ  
 คนทำงาน และส่วนที่สองเป็นส่วนของหัวหน้างาน ในส่วนของคนทำงานมีขั้นตอนในการใช้งาน 5  
 ขั้นตอน คือ ขั้นแรกผู้ปฏิบัติงานทำการล็อกอินเข้าแอปพลิเคชันและสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code)

ของเครื่องที่ตนเองรับผิดชอบ ขั้นที่สองผู้ปฏิบัติงานได้รับคำเตือนได้รับข้อมูลของการผลิต และมีวิธีการตั้งค่า ขั้นที่สามถ้าผู้ใช้งานไม่ทราบการปรับตั้งค่าใหม่สามารถเข้าดูการตั้งค่าใหม่ได้ ขั้นที่สี่การใช้เซ็นเซอร์ไมโครโฟนตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องจักรได้ และมีการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชัน ขั้นที่ห้าผู้ปฏิบัติงานอื่นรับทราบและทำการตรวจสอบ แก้ปัญหาในเครื่องจักรที่มีปัญหา นอกจากนี้ในแดชบอร์ด (Dashboard) ส่วนของผู้ปฏิบัติงานยังมีข้อมูลประสิทธิภาพของเครื่องจักร ข้อมูลการพัฒนากระบวนการ และข้อมูลต่าง ๆ ของกระบวนการ ในส่วนของแดชบอร์ด (Dashboard) ของหัวหน้างาน มีทั้งหมด 3 ขั้นตอน ในขั้นตอนแรกหัวหน้างานทำการลือคอินในแอปพลิเคชัน โดยจะมีภาพรวมในกับสถานะปัจจุบันของการทำงานของเครื่องจักร โดยมีข้อมูลทางด้านการทำงาน ปัญหาในกระบวนการ ส่วนที่สองมีการกำหนดการวิเคราะห์ของปัญหา จุดวิกฤตต่าง ๆ และแผนผังการตัดสินใจที่มีป้ายกำกับ ในขั้นตอนสุดท้ายเป็นขั้นตอนสำหรับการตรวจสอบเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดต่าง ๆ แต่ละเครื่องจักรโดยทำการสแกนสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ของแต่ละเครื่องจักร จากงานวิจัยนี้พบว่าแอปพลิเคชันในการทำงานแบบเรียลไทม์ มีประโยชน์มากในการใช้งานตรวจสอบสถานะการทำงานของเครื่องจักร การดึงข้อมูลมาใช้งาน การเชื่อมต่อข้อมูลได้อย่างรวดเร็วทำให้มีการแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที

E. M. M. Yusof et al. [19] ทำการศึกษาการสร้างแดชบอร์ด (Dashboard) สำหรับผู้ปฏิบัติงานหน้างานเพื่อทำให้ผู้ปฏิบัติหน้างานมีความรวดเร็วในการทำงานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้การตัดสินใจในการแก้ปัญหาเป็นไปได้อย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน โดยในงานวิจัยนี้มีการแบ่งแดชบอร์ด (Dashboard) ออกเป็น 3 แดชบอร์ดคือ แดชบอร์ด (Dashboard) แรกเป็นแดชบอร์ด (Dashboard) เชิงกลยุทธ์เบี่ยแดชบอร์ด (Dashboard) สำหรับระดับผู้จัดการ แดชบอร์ด (Dashboard) นี้เป็นแดชบอร์ด (Dashboard) จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลในระดับใหญ่ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบคุณภาพขององค์กร เพื่อสนับสนุนเป้าหมายและวัตถุประสงค์ภายในองค์กร แดชบอร์ด (Dashboard) ที่สองคือแดชบอร์ด (Dashboard) เชิงวิเคราะห์ เป็นแดชบอร์ด (Dashboard) สำหรับนักวิเคราะห์และหัวหน้าส่วนงาน แดชบอร์ด (Dashboard) นี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาข้อมูลในอดีต สังเกตแนวโน้มในปัจจุบัน และอนาคต เพื่อทำการเปรียบเทียบและทำการปรับเปลี่ยนแก้ไขให้อยู่ในสถานะที่ดีที่สุด นอกจากนี้ยังจัดทำขึ้นเพื่อศึกษาสถานะการทำงานในปัจจุบันเป็นเรียลไทม์ แดชบอร์ด (Dashboard) ที่สามเป็นแดชบอร์ด (Dashboard) ที่จัดทำขึ้นเพื่อปรับปรุงความเข้าใจในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวกให้การทำงานง่ายขึ้น จากกรณีงานวิจัยนี้พบว่ามีผลตอบรับที่ดีสำหรับการใช้แดชบอร์ด (Dashboard) เข้ามาช่วยในการ

ทำงานทำให้สามารถลดเวลาในการสั่งผลิต วิเคราะห์คำสั่งผลิต และลดเวลาในการเตรียมตัวในการผลิตได้อย่างมาก ซึ่งแดชบอร์ด (Dashboard) ของผู้วิจัยนั้นสามารถช่วยในการทำงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากตารางที่ 1-1 ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาและเปรียบเทียบข้อมูลรายงานในส่วนต่าง ๆ โดยการสร้างแดชบอร์ดสำหรับโรงงานนี้ ควรมีข้อมูลด้าน สถานการณ์ผลิต สถานะการทำงานของเครื่องจักร ประสิทธิภาพของเครื่องจักร แผนการผลิต โดยแดชบอร์ดที่สร้างควรที่จะสามารถแสดงบนคอมพิวเตอร์ บนอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ และบนสมาร์ตโฟน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถสั่งการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว





ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบข้อมูลงานวิจัย


ชื่อผู้วิจัย	ข้อมูลการรายงาน										
	ประเภท ธุรกิจ	สถานะการ ผลิต	สถานะการทำงาน ของเครื่องจักร	ประสิทธิภาพ ของเครื่องจักร	คู่มือการ ทำงาน	แนวโน้มนำ ค่าใช้จ่าย	แผนการผลิต ของวันต่อไป	การรายงานผล แบบออนไลน์	การรายงานผล บนสมาร์ทโฟน		
Henri Tokola et al.	อุตสาหกรรม	✓	✓	✓							
Christoph Gröger et al.	อุตสาหกรรม		✓	✓	✓			✓		✓	
Vijay Krishnan et al.	มหาวิทยาลัย				✓	✓		✓		✓	
Patthama Tiangsombun และ Nivet Chirawichitchai	โรงพยาบาล						✓	✓		✓	
Luis Ferreira et al.	ศึกษาระบบ					✓		✓		✓	
Sandrina Vilarinho et al.	อุตสาหกรรม	✓	✓	✓	✓						
S. Mazumdar et al.	อุตสาหกรรม	✓	✓	✓	✓						
Jorge E. et al.	อุตสาหกรรม	✓	✓	✓	✓			✓			
Christoph Gröger และ Christoph Stach	อุตสาหกรรม	✓	✓	✓	✓			✓		✓	
E. M. M. Yusof et al.	อุตสาหกรรม	✓	✓	✓	✓						
งานวิจัยนี้	อุตสาหกรรม	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	

## บทที่ 3

### วิธีดำเนินงานวิจัย

การศึกษารออกแบบแดชบอร์ด (Dashboard) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และการแสดงผลของข้อมูลที่สามารถรายงานผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดของการดำเนินการวิจัย ดังภาพที่ 10

#### 3.1 แผนผังการดำเนินงานวิจัย



ภาพที่ 10 แผนผังวิธีการดำเนินงาน

### 3.2 สำรองการทำงานของโรงงาน

ทำการสำรวจการผลิตดีสก์เบรกของโรงงานโดยทำการเข้าไปศึกษาการทำงานของการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด โดยทำการสอบถามการทำงานจากฝ่ายผลิต และสำรวจในสายการผลิตจากการสำรวจ พบว่า กระบวนการผลิตดีสก์เบรกประกอบไปด้วย 6 กระบวนการหลักๆ ดังภาพที่ 11 ดังนี้

3.2.1.1 กระบวนการผสมเคมีโดยกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่นำเคมีหลากหลายชนิดมาผสมกันผ่านเครื่องโม่ เพื่อให้เคมีที่ผสมกันมีการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ


3.2.1.2 กระบวนการอัดขึ้นรูปเย็น เป็นกระบวนการที่นำเคมีที่ได้จากกระบวนการผสมเคมีเข้าเครื่องอัดขึ้นรูปโดยให้แรงดันกับชิ้นงาน เพื่อให้ชิ้นงานเป็นรูปทรง

3.2.1.3 กระบวนการยิงทรายและพ่นกาว เป็นกระบวนการที่ทำการยิงทรายแผ่นเหล็กของดีสก์เบรก (Backing Plate) เพื่อตกแต่งแผ่นเหล็กและทำการพ่นกาวเพื่อให้แผ่นเหล็กสามารถยึดติดกับชิ้นงานของกระบวนการอัดขึ้นรูปเย็น

3.2.1.4 กระบวนการอัดขึ้นรูปร้อนเป็นกระบวนการที่นำชิ้นงานของกระบวนการอัดขึ้นรูปเย็นและแผ่นเหล็กของดีสก์เบรก มาให้ความร้อนและแรงดัน ทำให้วัสดุแรงเสียดทาน (Friction Material) ยึดติดเป็นเนื้อเดียวกันโดยมีฟีนอลิกเรซิน (Phenolic Resin) เป็นตัวเชื่อมประสาน โดยในกระบวนการนี้มีการบันทึกข้อมูลในรูปแบบของโปรแกรม Power Excel

3.2.1.5 กระบวนการอบ เป็นกระบวนการที่นำชิ้นงานหลังจากอัดขึ้นรูปพิมพ์ร้อนมาให้ความร้อน กระบวนการนี้จะให้ชิ้นงานเกิดการบ่ม (Curing) ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อป้องกันการชิ้นงานเกิดตำหนิ

3.2.1.6 กระบวนการฝนตกแต่งและบรรจุ เป็นกระบวนการที่นำชิ้นงานหลังกระบวนการอบไปทำการฝน ผ่าร่อง ปาดข้าง เผาหน้า (Scorching) ฟันสี ติดฉิม พิมพ์รหัสกำกับ (Lot No.) เคลือบผิว ติดอุปกรณ์เสริม และบรรจุ โดยกระบวนการนี้เป็นการตกแต่งชิ้นงานให้ได้ตามที่ออกแบบไว้โดยในกระบวนการฝนตกแต่งและกระบวนการบรรจุมีการบันทึกข้อมูลในรูปแบบของโปรแกรม Power Excel ทั้งสองกระบวนการ




ภาพที่ 11 ลำดับงานในการผลิตตีสกเบรก

โดยในทั้งสายการผลิตมีกระบวนการที่มีการบันทึกข้อมูลอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 3 กระบวนการคือ อัดขึ้นรูปพิมพ์ร้อน ฝนตกแต่ง และบรรจุ โดยข้อมูลที่บันทึกอยู่ในรูปแบบของโปรแกรม Microsoft Excel โดยในส่วนของกระบวนการอัดขึ้นรูปพิมพ์ร้อนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล 1 เครื่อง ในส่วนกระบวนการฝนตกแต่ง มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล 2 เครื่อง โดยจะแบ่งเป็นเครื่อง Auto และ Manual และในส่วนของกระบวนการบรรจุ โดยจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล 1 เครื่อง โดยในการบันทึกข้อมูลของการบรรจุจะเป็นการยิง Barcode ที่กล่องบรรจุผลิตภัณฑ์

### 3.3 ปรัชญาผู้บริหารและสรุปข้อมูลที่จะนำเสนอ

ผู้วิจัยได้ทำการปรึกษากับผู้บริหารทั้งฝ่ายงานผลิต ฝ่ายพัฒนากระบวนการฯ ฝ่ายงานควบคุมคุณภาพ และฝ่ายงานวางแผน เพื่อหาแนวทางในการทำงาน และข้อมูลที่ต้องการจะมานำเสนอในรูปแบบของแดชบอร์ด (Dashboard) ซึ่งจากการปรึกษาทางผู้บริหารพบว่า จะแบ่งการนำเสนอรายงานออกเป็น 4 ส่วน



ภาพที่ 12 แผนผังสรุปขอบเขตการสร้างแดชบอร์ด

จากภาพที่ 12 มีการแบ่งการนำเสนองานทั้งหมด 4 หน่วยงาน ดังนี้

3.3.1 ส่วนของการวางแผนจะเป็นการนำเสนอข้อมูลของสถานะของคำสั่งซื้อ (Purchase order : PO) ของลูกค้า เนื่องจากพบปัญหาในด้านการจัดส่งไม่ตรงเวลาเนื่องจากเกิดปัญหาในเรื่องของเสียของการผลิตและไม่มีข้อมูลในการตรวจสอบสถานะว่าการผลิตดำเนินการไปมากน้อยเพียงใด มาทราบปัญหาจนถึงวันที่จะใกล้จัดส่ง จึงทำให้มีปัญหาก่อขึ้นอยู่บ่อยครั้ง

3.3.2 ส่วนของการนำเสนอในแผนกผลิตจะเป็นการนำเสนอข้อมูลการผลิตในแต่ละกระบวนการ โดยมีการกำหนดกระบวนการที่จะทำการนำเสนอทั้งหมด 3 กระบวนการ คือ อัตรารูปพิมพ์ร้อน ฝนตกแต่ง และกระบวนการแพ็คเกจบรรจุ เนื่องจากพบการผลิตทั้ง 3 กระบวนการมีพร้อมทั้งบุคลากร และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และพบปัญหาในด้านการประชุมของหัวหน้าก่อนเริ่มงานทุกวันไม่มีข้อมูลปัญหาในการดำเนินงานของวันก่อนหน้า ทำให้ไม่สามารถเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดขึ้นได้

3.3.3 ส่วนของการนำเสนอในแผนกควบคุมคุณภาพ (Q.C.) จะเป็นการนำเสนอข้อมูล 3 ส่วน ดังนี้

3.3.3.1 การ Monitoring ค่าความแข็ง (Hardness) และ ค่าความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity : SG) เนื่องจากการทดสอบ 2 ค่านี้เป็นการคุณสมบัติหลักในการรับรองกระบวนการ ซึ่งเคยมี ปัญหาในเรื่องของค่าที่ทดสอบมีแนวโน้มต่ำแต่ไม่ได้มีการ Monitoring ทำให้เกิดปัญหาการตีกลับงานของลูกค้าทำให้โรงงานสูญเสียค่าใช้จ่ายมหาศาล

3.3.3.2 ของเสียโดยรวม เนื่องจากมีการเก็บรวบรวมของเสียแต่ไม่ได้มีการนำของเสียมาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบจึงทำให้ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างล่าช้าและเกิดค่าใช้จ่ายสูง

3.3.3.3 ของเคลม เนื่องจากต้องการให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านของเคลมเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และทำการหาแนวทางในการ ปรับปรุง แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากข้อร้องเรียน

3.3.4 ส่วนของการนำเสนอในแผนกพัฒนากระบวนการเครื่องจักรและแม่พิมพ์ จะเป็นการนำเสนอข้อมูล 2 ส่วน ดังนี้

3.3.4.1 ส่วนแรกจะเป็นการนำเสนอในด้านของเวลาการหยุดงานของเครื่องจักร (Downtime) เนื่องจากต้องการให้มีการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการหยุดงานของเครื่องจักร มีการหยุดงานอย่างไร มากน้อยแค่ไหน

3.3.4.2 ส่วนของการวัดประสิทธิผลโดยรวม (Overall Equipment Effectiveness : OEE) เนื่องจากอยากทราบการแสดงผลวัดประสิทธิผลของเครื่องจักรในแต่ละกระบวนการว่ามีประสิทธิภาพเป็นอย่างไร

### 3.4 สรุปตัวชี้วัดที่ใช้ในการนำเสนอ

โดยจากการประชุมและปรึกษากับทางผู้บริหาร จะได้ ข้อมูลที่จะต้องนำเสนอทั้งหมด 4 ส่วนงาน โดยในแต่ละส่วนงานสามารถสรุปตัวชี้วัดที่จะนำเสนอเป็นดังนี้

#### 3.4.1 ส่วนงานของวางแผนจะมีตัวชี้วัดดังนี้




ภาพที่ 13 แสดงการสรุปตัวชี้วัดของหน่วยงานวางแผน

จากภาพที่ 13 จะมีตัวชี้วัดที่ใช้ในการนำเสนอในส่วนงานวางแผน 2 ตัวชี้วัด คือ โดยตัวชี้วัดแรกแสดงสถานะของ PO โดยมี 4 สถานะได้แก่ เรียบร้อย ใกล้ครบกำหนด ปกติ และเกินกำหนด เพื่อช่วยในการตรวจสอบสถานะของแต่ละรายการและแก้ปัญหาได้ทัน ส่วนตัวชี้วัดที่สองแสดง

สถานะของ Lead Time ของแต่ละ PO เพื่อเป็นแนวทางให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงระยะเวลาในการส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้า

### 3.4.2 ส่วนงานของผลิตของทั้ง 3 กระบวนการจะมีตัวชี้วัดดังนี้




### ภาพที่ 14 แสดงการสรุปตัวชี้วัดของหน่วยงานผลิต

จากภาพที่ 14 จะมีตัวชี้วัดที่ใช้ในการนำเสนอในส่วนของหน่วยงานวางแผน 4 ตัวชี้วัด คือ โดยตัวชี้วัดแรกแสดงจำนวนของดีที่ผลิตได้ ส่วนตัวชี้วัดที่สองแสดงจำนวนของเสียที่เกิดขึ้น ตัวชี้วัดที่สามแสดงการจำแนกสาเหตุของของเสีย และตัวชี้วัดสุดท้ายแสดง %Yield ของการผลิตแต่ละรายการ

### 3.4.3 ส่วนงานของหน่วยงานควบคุมคุณภาพจะแบ่งเป็น 3 ส่วนย่อยคือ


3.4.3.1 ส่วนแรกแสดงการควบคุมค่าความแข็ง (Hardness) และ ค่าความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity : SG) มีตัวชี้วัดดังนี้



### ภาพที่ 15 แสดงการสรุปตัวชี้วัดของหน่วยงานควบคุมคุณภาพในส่วนของค่าความแข็ง (Hardness) และ ค่าความถ่วงจำเพาะ (SG)

จากภาพที่ 15 ตัวชี้วัดในส่วนของค่าความแข็ง (Hardness) และ ค่าความถ่วงจำเพาะ (SG) จะวัดจาก Control Chart ของทั้งสองค่า เพื่อใช้ในการตรวจสอบค่าที่หลุดไปจากมาตรฐาน และหาแนวโน้มของค่าเพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น


3.4.3.2 ส่วนที่สองแสดงรายละเอียดของของเสียของทั้งโรงงานทั้งในส่วนการผลิตและจากผู้ขาย มีตัวชี้วัดดังนี้



ภาพที่ 16 แสดงการสรุปตัวชี้วัดของหน่วยงานควบคุมคุณภาพในส่วนของของเสียโดยรวม

จากภาพที่ 16 ตัวชี้วัดในส่วนของของเสียโดยรวมประกอบไปด้วย 3 ตัวชี้วัดคือ จำนวนยอดของเสีย มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นและการจำแนกสาเหตุของของเสีย เพื่อมาทำการวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

3.4.3.3 ส่วนที่สามแสดงรายละเอียดการเคลมของลูกค้า มีตัวชี้วัดดังนี้




ภาพที่ 17 แสดงการสรุปตัวชี้วัดของหน่วยงานควบคุมคุณภาพในส่วนของของเคลม

จากภาพที่ 17 ตัวชี้วัดในส่วนของของเคลมโดยรวมประกอบไปด้วย 3 ตัวชี้วัดคือ จำนวนยอดของเคลม ของเคลมแยกตามสูตรการผลิตเพื่อวิเคราะห์ปรับแก้ในแต่ละสูตร และสาเหตุของของเคลม เพื่อตรวจสอบว่าสาเหตุใดเกิดการเคลมมากที่สุดเพื่อนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้น

3.4.4 ส่วนงานของหน่วยงานพัฒนากระบวนการเครื่องจักรและแม่พิมพ์จะแบ่งเป็น 3 ส่วนย่อยคือ

3.4.4.1 ส่วนแรกแสดงการวัดประสิทธิภาพโดยรวม (Overall Equipment Effectiveness : OEE) มีตัวชี้วัดดังนี้






ภาพที่ 18 แสดงการสรุปตัวชี้วัดของหน่วยงานพัฒนากระบวนการเครื่องจักร และแม่พิมพ์ในส่วนของการวัดประสิทธิผลโดยรวม (Overall Equipment Effectiveness : OEE)

จากภาพที่ 18 ตัวชี้วัดในส่วนของการวัดประสิทธิผลโดยรวม (Overall Equipment Effectiveness : OEE) โดยจะมีตัวชี้วัดในส่วนของการเดินเครื่อง (Availability Rate: A) ประสิทธิภาพในการเดินเครื่อง (Performance Efficiency: P) อัตราคุณภาพ (Quality Rate: Q) และการวัดประสิทธิผลโดยรวม (Overall Equipment Effectiveness : OEE)

#### 3.4.4.2 ส่วนที่สองแสดงการหยุดงานของเครื่องจักร (Downtime) มีตัวชี้วัดดังนี้




ภาพที่ 19 แสดงการสรุปตัวชี้วัดของหน่วยงานพัฒนากระบวนการเครื่องจักร และแม่พิมพ์ในส่วนของการหยุดงานของเครื่องจักร (Downtime)

จากภาพที่ 19 ตัวชี้วัดในส่วนของการหยุดงานของเครื่องจักร (Downtime) มี 3 ตัวชี้วัดคือ ตัวชี้วัดแรกจำนวนในการเกิดการหยุดงานของเครื่องจักร ตัวชี้วัดที่สองคือระยะเวลาในการซ่อมใช้เวลาในการซ่อมเมื่อเกิดการหยุดงานของเครื่องจักร และตัวชี้วัดสุดท้ายคือการแยกประเภทของการเกิดการหยุดงานของเครื่องจักรจากสาเหตุใดเป็นหลัก

### 3.5 คัดเลือกชุดข้อมูลจากการทำงานของโรงงาน

จากหัวข้อที่ 3.4 ทำการวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่จะนำเสนอในแดชบอร์ด โดยผู้วิจัยได้ทำการนำหัวข้อที่จะต้องนำเข้าสู่โปรแกรม Power BI โดยแบ่งทั้งหมด 4 ส่วนงานตามหัวข้อที่ 3.4 ดังนี้

#### 3.5.1 ส่วนงานของวางแผน โดยชุดข้อมูลที่นำมาใช้คือข้อมูลของ PO ดังภาพที่ 20



ภาพที่ 20 หัวข้อข้อมูลของ PO

จากภาพที่ 20 มีข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางลูกค้า ทั้งเลข PO รหัสสินค้า วันที่เปิด วันที่กำหนดส่ง จำนวน และชื่อลูกค้า โดยจะมีข้อมูลในส่วนของการผลิตด้วยทั้งจำนวนที่ผลิตได้วันที่เหลือจากกำหนด และสถานะของ PO

3.5.2 ส่วนงานของผลิตจะมีฐานข้อมูลที่มีการบันทึกอยู่หน้างานในส่วนของ อัฒจันทร์รูปพิมพ์ร้อน ผนตคแต่ง และบรรจุ

#### 3.5.2.1 ส่วนข้อมูลของกระบวนการอัฒจันทร์รูปพิมพ์ร้อนมีหัวข้อดังภาพที่ 21

อัปเดตข้อมูลรูปพิมพ์ร้อน
รหัส
วันผลิต
กะ
เครื่อง
แผน
จำนวนผลิต
สกัด
Q.C./Q.A
เสีย
เคมี/เหล็ก
สาเหตุเสีย
เหล็ก
เกรด

ภาพที่ 21 หัวข้อข้อมูลของกระบวนการอัปเดตข้อมูลรูปพิมพ์ร้อน  
จากภาพที่ 21 หัวข้อที่ใช้ในข้อมูลของพิมพ์ร้อนโดยมีทั้งในส่วนข้อมูลของแผน ข้อมูลการผลิต  
และของเสีย

3.5.2.2 ส่วนข้อมูลของกระบวนการฝนตกแต่งมีหัวข้อดังภาพที่ 22

ฝนตกแต่ง
Lot
รุ่น
เกรด
แผน
ฝนได้
เสีย
วันฝน
เครื่อง
สาเหตุของเสีย

ภาพที่ 22 หัวข้อข้อมูลของกระบวนการฝนตกแต่ง

จากภาพที่ 22 หัวข้อที่ใช้ในข้อมูลของกระบวนการฝนตกแต่มีข้อมูลทั้งในส่วนข้อมูลของแผน ข้อมูลการผลิต และข้อมูลของเสีย

### 3.5.2.3 ส่วนข้อมูลของกระบวนการบรรจุมีหัวข้อดังภาพที่ 23

บรรจุ
วันที่
Lotผลิต
Lot ผลิต
ERP
Po
แผน
จำนวน

### ภาพที่ 23 หัวข้อข้อมูลของกระบวนการบรรจุ

จากภาพที่ 23 หัวข้อที่ใช้ในข้อมูลของกระบวนการบรรจุมีในส่วนของข้อมูล PO ข้อมูลแผน และข้อมูลการผลิต

3.5.3 ส่วนงานของหน่วยงานควบคุมคุณภาพ (Q.C.) มีส่วนของหัวข้อทั้งหมด 3 ส่วน คือ

3.5.3.1 ส่วนของการทดสอบค่าความแข็ง (Hardness) และ ค่าความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity : SG) มีหัวข้อดังภาพที่ 24

S.G.-Hardness	
วันที่	
กะ	
รุ่น	
ก่อน/หลังอบ	
เครื่องจักร	
เกรด	
Lot ผลิต	
กลุ่มสินค้า	
Hardness Avg	
SG.	
เกณฑ์ HD	
HD+-	
เกณฑ์ SG.	

ภาพที่ 24 หัวข้อข้อมูลของการทดสอบค่าความแข็ง (Hardness) และ ค่าความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity : SG)

จากภาพที่ 24 หัวข้อที่ใช้ในข้อมูลของการทดสอบค่าความแข็ง (Hardness) และ ค่าความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity : SG) มีข้อมูลในส่วนของข้อมูลการผลิต ค่ามาตรฐานและค่าที่ทำการวัดได้

### 3.5.3.2 ส่วนของของเสียโดยรวม มีหัวข้อดังภาพที่ 25

ของเสีย QC	
วันที่พบ	
กลุ่มผลิตภัณฑ์	
หน่วยที่เกิด	
รายการ	
รหัสเกรด	
รหัสผลิต	
เครื่องจักร	
อาการ/ปัญหา	
เกิดจาก	
เนื่องจาก	
จำนวนของเสีย	
จำนวนที่ผลิต	
การดำเนินการ	
มูลค่าความเสียหาย	

ภาพที่ 25 หัวข้อข้อมูลของเสียโดยรวม

จากภาพที่ 25 หัวข้อที่ใช้ในข้อมูลของเสียโดยรวมโดยมีข้อมูลในส่วนของวันที่พบ การผลิต  
วิเคราะห์สาเหตุ จำนวนของเสีย การดำเนินการกับของเสีย และมูลค่าของของเสีย

### 3.5.3.3 ส่วนที่ของการเคลมของลูกค้า มีหัวข้อดังภาพที่ 26


ของเคลม
เดือน
ในประเทศ/ดปท
รหัสลูกค้า
จังหวัด
รหัสสินค้า
รุ่น
เกรด
Lot No.
รายการ
ประเภทสินค้า
จำนวน
เสียเนื่องจาก
สภาพชิ้นงาน
สาเหตุ

### ภาพที่ 26 หัวข้อข้อมูลของการเคลมของลูกค้า

จากภาพที่ 26 หัวข้อที่ใช้ในข้อมูลของการเคลมของลูกค้า มีข้อมูลเดือนที่รับการเคลม ข้อมูล  
ของผลิตภัณฑ์ จำนวนที่ทำการเคลม และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น

3.5.4 ส่วนของหน่วยงานพัฒนากระบวนการเครื่องจักรและแม่พิมพ์ มีส่วนของหัวข้อทั้งหมด 2  
ส่วน คือ

### 3.5.4.1 ส่วนของการหยุดงานของเครื่องจักร (Downtime) มีหัวข้อดังภาพที่ 27




ภาพที่ 27 หัวข้อข้อมูลของการหยุดงานของเครื่องจักร (Downtime)

จากภาพที่ 27 หัวข้อที่ใช้ในข้อมูลของการหยุดงานของเครื่องจักร (Downtime) มีข้อมูลการแจ้ง ข้อมูลเครื่องจักร อาการชำรุด และข้อมูลการแก้ไข

#### 3.5.4.2 ส่วนของการวัดประสิทธิผลโดยรวม (Overall Equipment Effectiveness : OEE)

มีหัวข้อดังภาพที่ 28




ภาพที่ 28 หัวข้อข้อมูลของการวัดประสิทธิผลโดยรวม (OEE)

จากภาพที่ 28 หัวข้อที่ใช้ในข้อมูลของการวัดประสิทธิผลโดยรวม (OEE) มีข้อมูลเครื่องจักร อัตราการเดินเครื่อง (Availability Rate: A) ประสิทธิภาพในการเดินเครื่อง (Performance

Efficiency: P) อัตราคุณภาพ (Quality Rate: Q) และการวัดประสิทธิผลโดยรวม (Overall Equipment Effectiveness : OEE)

### 3.6 จัดการระบบฐานข้อมูล

โดยในการจัดการระบบข้อมูล ซึ่งจะเริ่มต้นจากการกำหนดหัวข้อของข้อมูลที่ต้องการ จากนั้นทำการรับข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลมาอยู่ในรูปแบบของฐานข้อมูล เพื่อที่จะนำเข้าไปยังโปรแกรม Power BI โดยผ่านเครื่องมือที่ชื่อว่า Power Query ซึ่งจะต้องมีการเรียบเรียงฐานข้อมูลทำการ Normalization และทำการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง



ภาพที่ 29 สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล

จากภาพที่ 29 โดยเริ่มต้นมีการนำข้อมูลจากต้นทางผ่านกระบวนการดึงข้อมูลในส่วนของโปรแกรม Excel เพื่อทำการทำความสะอาดข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลสามารถนำไปใช้งานได้โดยใช้ Power Query ในการช่วยจัดการปรับปรุงฐานข้อมูล และใช้ Visual Basic ในการทำให้ข้อมูลมีการบันทึกเพื่อความพร้อมในการนำข้อมูลเข้าสู่โปรแกรม Power BI สู่การนำไปสร้างแดชบอร์ดต่อไป

3.6.1 ทำการ Normalization ฐานข้อมูลและทำการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง ดังภาพที่ 30 โดยการทำการแบ่งข้อมูลในส่วนการผลิตเพื่อแบ่งแผนการทำงานออกจากรายงานยอดการผลิต จากนั้นทำการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตาราง และมีการแยกตารางในส่วนของคุณสมบัติ Spec ในการวัดค่าความแข็ง ค่าความถี่จำเพาะออกจากข้อมูลการทดสอบ และในส่วนของคุณสมบัติ PO แผนการอัดขึ้นรูปพิมพ์ร้อน และแผนฝนตกแต่งและบรรจุ โดยจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลไปในส่วนของการผลิต ทั้งในส่วนของคุณสมบัติการผลิตของอัดขึ้นรูปพิมพ์ร้อน ฝนตกแต่ง และบรรจุ นอกจากนี้ยัง



เชื่อมโยงความสัมพันธ์ไปถึงการตรวจสอบของแผนกควบคุมคุณภาพในส่วนของ การตรวจสอบค่า ความถ่วงจำเพาะ และค่าความแข็ง ซึ่งข้อมูลของทางแผนกผลิตเองยังมีการเชื่อมข้อมูลไปถึงเรื่อง ของเคลมอีกด้วย






3.6.2 จากฐานข้อมูลแต่ละส่วนงานทำการใช้ Query ในการดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลแล้ว หลังจากนั้น ทำการกำหนดการอัปเดตฐานข้อมูล ดังตารางที่ 2 เพื่อกำหนดรูปแบบการ Refresh ว่าควรทำให้เป็นระบบอัตโนมัติ จากการรวบรวมฐานข้อมูลเพื่อสร้างแดชบอร์ดพบว่า มีข้อมูลที่ต้องการให้มีการทำรูปแบบการ Refresh พื้นหลังทั้งหมด 4 ตารางโดย ในตารางการบันทึกยอด ฝนตกแต่งบรรจุ อัปเดตขึ้นรูปพิมพ์พร้อมทำการสร้างระบบการอัปเดตฐานข้อมูลทุก ๆ 8 ชั่วโมง โดยอ้างอิงจากข้อมูลกะการทำงาน เนื่องจากในการประชุมก่อนเริ่มงานจะแบ่งเป็นหัวหน้าแต่ละกะ ทั้งกะเช้าและกะดึก เป็นผู้นำการประชุมก่อนเริ่มงาน จึงต้องมีการอัปเดตทุก ๆ 8 ชั่วโมงก่อนเริ่มกะการทำงาน และส่วนที่สองคือส่วนของกราฟวัดค่าความแข็งและค่าความถ่วงจำเพาะจะเป็นการอัปเดตอัตโนมัติทุก ๆ 5 นาที ซึ่งจะอิงกับการทำงานของการวัดค่าที่มีการบันทึกข้อมูลทุก ๆ 5-10 นาที โดยข้อมูลแผนภูมิควบคุมในการคุมงานในแต่ละวัน เพื่อให้เวลาตรวจพบแล้ว สามารถสั่งหยุดการผลิตในรายการที่มีปัญหาได้ทันที


ตารางที่ 2 ตารางแสดงการอัปเดตฐานข้อมูล

ชื่อตาราง	การเปลี่ยนแปลงข้อมูลต้นทาง	เวลาในการ Refresh	รูปแบบการ Refresh
PO Data	เมื่อมีการรับ Order PO	เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง	Manual
แผนฝนตกแต่ง-บรรจุ	อัปเดตทุกวัน	รายวัน	Manual
ฝนตกแต่ง	บันทึกทุกครั้งที่เกิดเสร็จใน Lot	รายวัน(กะ)	Auto(Query 8 Hr)
บรรจุ	มีการบันทึก ทุก ๆ 5-15 นาที	รายวัน(กะ)	Auto(Query 8 Hr)
แผนอัปเดตขึ้นรูปพิมพ์พร้อม	อัปเดตทุกวัน	รายวัน	Manual
อัปเดตขึ้นรูปพิมพ์พร้อม	บันทึกเมื่อผลิตเสร็จ	รายวัน(กะ)	Auto(Query 8 Hr)
ของเสีย QC	บันทึกเมื่อผลิตเสร็จและพบของเสีย	รายสัปดาห์	Manual
S.G.-Hardness Specification	เมื่อมีการปรับ Specification	เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง	Manual
S.G.-Hardness	ทุกครั้งทีวัดค่า ประมาณ 5-10 นาที	5 นาที	Auto(Query 5 min)
ของเคลม	1 เดือน	รายเดือน	Manual
Brake Down	เมื่อมีการแจ้งซ่อม	รายวัน	Manual
OEE	1 เดือน	รายเดือน	Manual

การตั้งค่าการ Refresh อัตโนมัติโดยการตั้งค่าการ Refresh Query ดังภาพที่ 31 โดยให้ทำการ Refresh อัตโนมัติ หลังจากนั้น ให้ไฟล์มีการบันทึกทุก ๆ การ Refresh ของข้อมูลโดยการเขียนคำสั่ง Visual Basic ตามภาพที่ 32




ภาพที่ 31 การตั้งค่า Refresh Query อัตโนมัติ



ภาพที่ 32 คำสั่ง Visual Basic ทำการบันทึกไฟล์ทุก ๆ 5 นาที

3.6.3 ทำการนำข้อมูลเข้าสู่โปรแกรม Power BI ผ่าน Query โดยเข้าไปที่โปรแกรม Power BI จากนั้นทำการนำเข้าข้อมูลโดยเลือก Get Data จากโปรแกรม Power BI ดังภาพที่ 33 หลังจากนั้นทำการนำเข้าฐานข้อมูลตามหัวข้อที่ 3.6.1



ภาพที่ 33 การนำเข้าข้อมูลในโปรแกรม Power BI

### 3.7 การออกแบบรูปแบบแดชบอร์ด (Dashboard)


จากหัวข้อที่ 3.4 เราได้ตัวชี้วัดในแต่ละหน่วยงานเพื่อที่จะมานำเสนอในรูปแบบของรูปแบบของแดชบอร์ด ดังนี้

#### 3.7.1 ส่วนงานของวางแผนมีการออกแบบแดชบอร์ดดังนี้

3.7.1.1 ในส่วนของการแสดงสถานะของ PO ทั้งหมด 4 สถานะ คือเรียบร้อย ใกล้เคียง กำหนด ปกติ และเกินกำหนด โดยใช้เป็นการ์ดข้อความ ดังภาพที่ 34 โดยแบ่งจำนวนรายการทั้งหมด 4 สถานะคือ เรียบร้อย ใกล้เคียงกำหนด ปกติ และเกินกำหนด และใช้แผนภูมิโดนัทตามภาพที่ 35 โดยทำการแยกประเภทและจำนวนรายการของสถานะมาเปรียบเทียบร้อยละของสถานะ



ภาพที่ 34 การ์ดข้อความแสดงจำนวนรายการของสถานะของ PO



ภาพที่ 35 แผนภูมิโดนัทแสดงจำนวนรายการของสถานะของ PO

3.7.1.2 ในส่วนของการแสดง Lead Time ในแต่ละ PO โดยใส่ในรูปแบบของตารางดังภาพที่ 36 โดยมีการบ่งบอกถึงวันที่เหลือจากกำหนดส่ง และแสดง Lead Time เมื่อมีการผลิตครบจำนวนแล้วมี Lead Time ในการผลิตสินค้าเพื่อส่งมอบให้ลูกค้าใช้ Lead Time เท่าไร

PO	ERP	Latest Require Date	Sets	จำนวนที่ผลิตได้ (ชุด)	จำนวนที่ขาด (ชุด)	วันที่เหลือจากกำหนด	Status	LeadTime
3FG031	CBHI0240-0DD0721MC	Thursday, September 24, 2020	12528	12528	0		เรียบร้อย	49
3FH036	CBHI0240-0DD0721MC	Thursday, October 22, 2020	9720	9046	674	35	เกินกำหนด	
3FI044	AB312L361ABMC	Monday, November 16, 2020	4600	4589	11	10	เกินกำหนด	
3FH039	CTSP0241-MCJ0721MC	Thursday, October 22, 2020	3000	3000	0		เรียบร้อย	23
3FH039	CTSP0241-MCJ0680C	Thursday, October 22, 2020	3000	2988	12	35	เกินกำหนด	
2FH009	BTMR0293-DCC0691C	Monday, October 19, 2020	2700	2700	0		เรียบร้อย	30
3FH036	CBHI0281-BHI0721MC	Thursday, October 22, 2020	2160	2160	0		เรียบร้อย	56
20007SA	KGBT0240-KID0127	Friday, October 9, 2020	2000	2000	0		เรียบร้อย	58
20009SA	KGBT0240-KID0212M	Thursday, September 24, 2020	2000	2000	0		เรียบร้อย	42
3FI049	8-98079104-0	Tuesday, November 24, 2020	2000	2000	0		เรียบร้อย	50
3FH039	CTSP0241-MCJ0233M	Thursday, October 22, 2020	2000	1996	4	35	เกินกำหนด	
2FG007	BTMR0293-DCC0691C	Tuesday, September 15, 2020	1800	1800	0		เรียบร้อย	41
<b>Total</b>		<b>Thursday, December 17, 2020</b>	<b>179710</b>	<b>178589</b>	<b>1121</b>			<b>43454</b>

ภาพที่ 36 ภาพแสดงข้อมูลของ PO และ Lead Time ของแต่ละรายการในรูปแบบของตาราง

### 3.7.2 ส่วนงานของผลิตมีการออกแบบแดชบอร์ดดังนี้

3.7.2.1 ในส่วนของการแสดงจำนวนของดี โดยยอดของดีจะแบ่งเป็นสองส่วนคือ ส่วนแรกเป็นการแสดงยอดโดยรวมทั้งหมด ดังภาพที่ 37 โดยใช้การ์ดแสดงข้อมูลโดยรวมยอดผลิต และส่วนที่สองเป็นการแยกยอดของดีตามเดือน ดังภาพที่ 38 โดยทำการใช้แผนภูมิแท่งแสดงยอดการผลิตของตามเดือนที่ผลิตเทียบกับของเสีย เพื่อดูแนวโน้มที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน


5347010

ของดีส่งหน่วยงานถัดไป (ชิ้น)

ภาพที่ 37 การ์ดข้อความแสดงจำนวนยอดการผลิตของดีโดยรวม

## ของดีส่งหน่วยงานถัดไป (ชิ้น) and เสีย (ชิ้น) by เดือน

● ของดีส่งหน่วยงานถัดไป (ชิ้น) ● เสีย (ชิ้น)



ภาพที่ 38 แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนยอดการผลิตของดีแยกตามเดือนที่ผลิต

3.7.2.2 ในส่วนของการแสดงจำนวนของเสีย ดังภาพที่ 39 ใช้การ์ดข้อความในการแสดงข้อมูลของเสียโดยรวมของการผลิต

5596


เสีย (ชิ้น)

ภาพที่ 39 การ์ดข้อความแสดงจำนวนยอดของเสียที่เกิดขึ้น

3.7.2.3 ในส่วนของการวิเคราะห์จำแนกสาเหตุของของเสีย ดังภาพที่ 40 โดยใช้แผนภูมิวงกลมในการแยกประเภทของสาเหตุที่เกิดขึ้นของของเสีย ตามจำนวนที่เกิดขึ้นเป็นอัตราส่วนร้อยละของแต่ละสาเหตุ




เสีย (ชิ้น) by สาเหตุเสีย



ภาพที่ 40 แผนภูมิวงกลมแสดงของเสียแยกตามสาเหตุ

3.7.2.4 ในส่วนของการแสดง %Yield ดังภาพที่ 41 โดยใช้แผนภูมิเกจ (Gauge) ในการแสดงค่า %Yield โดยมีการกำหนด %Yield ของกระบวนการผลิตอยู่ที่ 98 เปอร์เซ็นต์


Average of yield




ภาพที่ 41 แผนภูมิเกจ (Gauge) แสดงค่า %Yield

3.7.3 ส่วนงานของการควบคุมคุณภาพมีการออกแบบแดชบอร์ดดังนี้

3.7.3.1 ส่วนแรกแสดงการควบคุมค่าความแข็ง (Hardness) และ ค่าความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity : SG) เป็นการแสดง Control Chart โดยใช้เป็นกราฟเส้น ดังภาพที่ 42 แสดง Control Chart ของ ค่าความแข็ง โดยจะเป็นการตรวจสอบค่าความแข็ง โดยดูแนวโน้มของค่าที่เกิดขึ้น และภาพที่ 43 แสดง Control Chart ของค่าความถ่วงจำเพาะ โดยจะเป็นการตรวจสอบค่าความถ่วงจำเพาะ โดยดูแนวโน้มของค่าที่เกิดขึ้น โดยมีเส้นสีแดงด้านบนเป็นขอบเขตควบคุมค่าสูง (Upper control limit : UCL) เส้นสีแดงด้านล่างเป็นขอบเขตควบคุมค่าต่ำ (Lower control limit : LCL) และเส้นสีเขียวเป็นค่ากลาง ซึ่งค่าเหล่านี้ถูกกำหนดด้วยค่าคงที่จากข้อกำหนดผลิตภัณฑ์




ภาพที่ 42 กราฟเส้นแสดง Control Chart ของ ค่าความแข็ง



ภาพที่ 43 กราฟเส้นแสดง Control Chart ของ ค่าความถ่วงจำเพาะ


3.7.3.2 ส่วนที่สองแสดงรายละเอียดของของเสียของทั้งโรงงานทั้งในส่วนการผลิตและจากผู้ขาย มีตัวชี้วัดที่จะนำเสนอ ดังนี้

3.7.3.2.1 ในส่วนของการแสดงจำนวนของเสีย โดยยอดของเสียจะแบ่งเป็นสองส่วนคือ ส่วนแรกเป็นการแสดงยอดโดยรวมทั้งหมด ดังภาพที่ 44 โดยใช้การ์ดแสดงข้อมูลโดยรวมยอดของเสีย และส่วนที่สองเป็นการแยกยอดของเสียตามเดือน ดังภาพที่ 45 โดยทำการใช้แผนภูมิแท่งแสดงยอดของเสียแต่ละเดือนที่เกิดขึ้น เพื่อดูแนวโน้มที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน




ภาพที่ 44 การ์ดแสดงยอดของเสียโดยรวม

### จำนวนของเสีย by เดือน



ภาพที่ 45 แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนยอดของเสียโดยรวมแยกตามเดือนที่เกิดขึ้น


3.7.3.2.2 ในส่วนของการแสดงจำนวนมูลค่าความเสียหาย ดังภาพที่ 46 โดยใช้การ์ดแสดงข้อมูลมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด



ภาพที่ 46 การ์ดแสดงยอดมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น

3.7.3.2.3 ในส่วนของการวิเคราะห์จำแนกสาเหตุของของเสีย ดังภาพที่ 47 โดยใช้แผนภูมिवงกลมในการแยกประเภทของสาเหตุที่เกิดขึ้นของของเสีย ตามจำนวนที่เกิดขึ้นเป็นอัตราส่วนร้อยละของแต่ละสาเหตุ

จำนวนของเสีย by อาการ/ปัญหา




ภาพที่ 47 แผนภูมिवงกลมแสดงของเสียแยกตามสาเหตุ

3.7.3.3 ส่วนที่สามแสดงรายละเอียดการเคลมของลูกค้า มีตัวชี้วัดที่จะนำเสนอ ดังนี้


3.7.3.3.1 ในส่วนของการแสดงจำนวนยอดของเคลม ดังภาพที่ 48 แผนภูมิแท่งแสดงยอดของเคลมในแต่ละเดือนเพื่อตรวจสอบแนวโน้มของการเคลมในแต่ละเดือน

จำนวน by เดือน




ภาพที่ 48 แผนภูมิแท่งแสดงยอดของเคลมแต่ละเดือน

3.7.3.3.2 ในส่วนของการแสดงจำนวนของเคลมแยกตามสูตรการผลิต ดังภาพที่ 49 แผนภูมิแท่งแสดงยอดของเคลมแยกตามสูตรการผลิต เพื่อตรวจสอบแนวโน้มในแต่ละสูตรการผลิตมีการเคลมแต่ละสูตรเป็นอย่างไร



ภาพที่ 49 แผนภูมิแท่งแสดงยอดของเคลมแยกตามสูตรการผลิต


3.7.3.3.3 ในส่วนของการแสดงการจำวิเคราะห์จำแนกสาเหตุของของเคลม ดังภาพที่ 50 แผนภูมิโดนัทแสดงยอดการเคลมโดยจะแยกตามสาเหตุของการเคลม เพื่อศึกษาสาเหตุของการเคลมใดที่เกิดขึ้นมากหรือน้อย




ภาพที่ 50 แผนภูมิโดนัทแสดงยอดการเคลมแยกตามสาเหตุการเคลม

3.7.4 ส่วนงานหน่วยงานพัฒนากระบวนการเครื่องจักร และแม่พิมพ์ มีการออกแบบแดชบอร์ด ดังนี้

3.7.4.1 ส่วนแรกแสดงการวัดประสิทธิผลโดยรวม (Overall Equipment Effectiveness : OEE) มีตัวชี้วัดที่จะนำเสนอ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรกดังภาพที่ 51 เป็นการแสดงเกจวัด 5 ระดับของทั้ง 4 ข้อมูลคือ อัตราการเดินเครื่อง (Availability Rate: AR) ประสิทธิภาพในการเดินเครื่อง (Performance Efficiency: PR) อัตราคุณภาพ (Quality Rate: QR) การวัดประสิทธิผลโดยรวม (Overall Equipment Effectiveness : OEE) ส่วนที่สองดังภาพที่ 42 เป็นการเปรียบเทียบข้อมูลของทั้ง 4 ข้อมูล โดยใช้แผนภูมิกรวย




ภาพที่ 51 เกจวัด 5 ระดับของอัตราการเดินเครื่อง ประสิทธิภาพในการเดินเครื่อง อัตราคุณภาพ และการวัดประสิทธิผลโดยรวม



ภาพที่ 52 แผนภูมิกรวยของอัตราการเดินทางเครื่อง ประสิทธิภาพในการเดินทางเครื่อง อัตราคุณภาพ และการวัดประสิทธิผลโดยรวม

3.7.4.2 ส่วนที่สองแสดงการหยุดงานของเครื่องจักร (Downtime) มีตัวชี้วัดที่จะนำเสนอ ดังนี้

3.7.4.2.1 ในส่วนของการแสดงจำนวนการเกิดการหยุดงานของเครื่องจักร โดยจะนับจำนวนรายการ ดังภาพที่ 53 เป็นการ์ดในการนับรายการที่มีการหยุดงานของเครื่องจักร



ภาพที่ 53 การ์ดแสดงจำนวนการเกิดการหยุดงานของเครื่องจักร


3.7.4.2.2 ในส่วนของการแสดงระยะเวลาในการซ่อมเนื่องจากการเกิดการหยุดงานดังภาพที่ 54 การ์ดแสดงระยะเวลาในการหยุดงานของเครื่องจักร



ภาพที่ 54 การ์ดแสดงจำนวนระยะเวลาการหยุดงาน

3.7.4.2.3 ในส่วนของการจำแนกประเภทของการเกิดการหยุดงาน ดังภาพที่ 55 แผนภูมิโดนัทแสดงโดยจะจำแนกของการเกิดจากการหยุดงาน ว่าเกิดจากสถานะอะไร

Count of 11461 by สถานะการร้องเรียน



ภาพที่ 55 แผนภูมิโดนัทแสดงจำแนกประเภทของการเกิดการหยุดงาน

### 3.8 นำเสนอแดชบอร์ด (Dashboard) และประเมินผลการดำเนินงาน

3.8.1 ทำการนำเสนอแดชบอร์ด (Dashboard) ให้กับทางผู้ใช้งานและผู้บริหาร โดยการกด Publish เพื่อให้สามารถแสดงได้บนอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ และบน สมาร์ทโฟน

3.8.2 ทำการประเมินแดชบอร์ด (Dashboard) ร่วมกับทางบริษัท

3.8.3 นำผลที่ได้จากการประเมินมาสรุปผลการดำเนินงาน

3.8.3.1 องค์ประกอบของแบบประเมิน ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ประกอบไปด้วยข้อมูลทั่วไป โดยมีข้อมูล คือ ชื่อ ตำแหน่ง แผนก อายุงาน

ส่วนที่ 2 ประกอบไปด้วยข้อมูลของการประเมินผลของการใช้งานโปรแกรม Power BI ที่ผู้วิจัยได้ทำการดำเนินงาน โดยมีแบบสอบถามทั้งหมด 2 ส่วน คือ ส่วนของข้อมูลนำเข้า และส่วนของการใช้งานแดชบอร์ด (Dashboard)

ส่วนที่ 3 เป็นส่วนที่รับข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินการใช้งานโปรแกรม Power BI

3.8.3.2 เกณฑ์การให้คะแนนของแบบประเมินของงานวิจัยนี้ ซึ่งใช้มาตราวัดของลิเคิร์ต (Likert Scale) ซึ่งใช้เกณฑ์ 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์ดังนี้



ระดับความคิดเห็น	คะแนน
ใช้งานได้ดีมาก	5
ใช้งานได้ดี	4
ใช้งานได้พอใช้	3
ใช้งานได้น้อย	2
ควรปรับปรุง	1

จากนั้น คำนวณหาความกว้างของอันตรภาคชั้น ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{ความกว้างของอันตรภาคชั้น} &= \frac{\text{คะแนนสูงสุด} - \text{คะแนนต่ำสุด}}{\text{จำนวนชั้น}} \\ &= \frac{5-1}{5} \\ &= 0.8 \end{aligned}$$

จากการคำนวณความกว้างของอันตรภาคชั้น ทำให้สามารถแบ่งเกณฑ์การประเมินได้

ดังนี้

คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00	ใช้งานได้ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20	ใช้งานได้ดี
คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40	ใช้งานได้พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60	ใช้งานได้น้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80	ควรปรับปรุง


## บทที่ 4

### ผลการศึกษา

การศึกษารวบรวมข้อมูล จัดการฐานข้อมูล และดำเนินการสร้างแดชบอร์ด (Dashboard) เพื่อพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม มีผลดังนี้

#### 4.1 แดชบอร์ดในส่วนของแผนกวางแผน

จะเป็นการตรวจสอบสถานะของ PO โดยจากการสร้างแดชบอร์ดมาจากปัญหาที่เกิดขึ้น และทำการวิเคราะห์ ดังภาพที่ 56



ภาพที่ 56 แดชบอร์ดตรวจสอบสถานะของ PO


จากภาพที่ 56 พบว่ารายการผลิตมีรายการที่อยู่ในสถานะเรียบร้อยคิดเป็น 95.8% รายการอยู่ในสถานะปกติที่ยังผลิตไม่ครบ 1.4% และรายการที่เกินกำหนด 2.8% จากการเข้าไปตรวจสอบปัญหาทั้ง 36 รายการพบว่า มีการปิดยอดใบส่งของให้ทางลูกค้าจำนวนผลิตภัณฑ์ ครบตามใบสั่ง จึงเข้าไปทำการตรวจสอบข้อมูลการบันทึกของพนักงานพบว่า มีการบันทึกข้อมูลผลิตทำให้ทั้ง 36 รายการนี้ ยอดหายไปจากระบบ แต่พบว่าการผลิตครบถ้วน

ซึ่งจากการสร้างแดชบอร์ดของสถานะ PO สามารถช่วยลดปัญหาในด้านของการส่งงานล่าช้า และช่วยในการแจ้งรายการที่ใกล้ครบกำหนดที่จำเป็นต้องเร่งในการผลิตเพิ่มขึ้น

## 4.2 แดชบอร์ดในส่วนของแผนการผลิต

จะเป็นการตรวจสอบสถานะของการผลิตโดยมี 3 กระบวนการดังนี้


### 4.2.1 แดชบอร์ดกระบวนการอัดขึ้นรูปพิมพ์ร้อน ดังภาพที่ 57



ภาพที่ 57 แดชบอร์ดตรวจสอบสถานะการผลิตของกระบวนการอัดขึ้นรูปพิมพ์ร้อน

จากภาพที่ 57 พบว่าสัดส่วนของเสียของการผลิตที่เกิดขึ้นมากที่สุดสาเหตุมาจากการแตกของชิ้นงานซึ่งพบเจอถึง 61.7% โดยประสิทธิภาพของการผลิตในกระบวนการอัดขึ้นรูปพิมพ์ร้อนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 98.29%


### 4.2.2 แดชบอร์ดกระบวนการฝนตกแต่งดังภาพที่ 58



ภาพที่ 58 แดชบอร์ดตรวจสอบสถานการณ์ผลิตของกระบวนการฝนตกแต่ง

จากภาพที่ 58 พบว่าสัดส่วนของเสียของการผลิตที่เกิดขึ้นมากที่สุดซึ่งไม่ได้มีการบันทึกสาเหตุถึง 79.58% เนื่องจากในการบันทึกของพนักงานไม่ได้มีการบันทึกสาเหตุของของเสียจึงมีการปรับปรุงการทำงานโดยให้มีการระบุสาเหตุของของเสียให้ชัดเจนทุกครั้งที่มีการเกิดของเสียขึ้น โดยประสิทธิภาพของการผลิตในกระบวนการฝนตกแต่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 102% ซึ่งเกินจาก 100% เนื่องจากในกระบวนการผลิตของฝนตกแต่งจะนำยอดทั้งหมดของกระบวนการอัดขึ้นรูปพิมพ์ร้อนมาดำเนินการซึ่งจากแผนของอัดขึ้นรูปพิมพ์ร้อนมีการผลิตเพื่อ จะทำให้จำนวนที่ผลิตได้ของฝนจะเกิดจากจำนวนที่วางแผนการผลิตวางแผนมา

#### 4.2.3 แดชบอร์ดกระบวนการบรรจุถังภาพที่ 59



**ภาพที่ 59 แดชบอร์ดตรวจสอบสถานการณ์การผลิตของกระบวนการบรรจุ**


จากภาพที่ 59 พบว่าในกระบวนการบรรจุจะไม่มีของเสียเกิดขึ้น ในส่วนของประสิทธิภาพของการผลิตในกระบวนการบรรจุมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 98.58% และพบว่ามีข้อมูลความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระบบคือ พบจำนวนที่ขาดเป็นจำนวนที่ติดลบเนื่องจากการบันทึกข้อมูลซ้ำกันทำให้จำนวนที่เกิดขึ้นมีความผิดพลาด

จากการสร้างแดชบอร์ดฝ่ายผลิตสามารถช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการผลิตในด้านประสิทธิภาพการผลิต การเฝ้าระวังของเสียในแต่ละวัน และการทบทวนปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิตแต่ละวัน

**4.3 แดชบอร์ดในส่วนของแผนกควบคุมคุณภาพ**


จะเป็นการตรวจสอบสถานะข้อมูลของ 3 ส่วน ดังนี้

**4.2.1 แดชบอร์ดข้อมูลการทดสอบค่าความถ่วงจำเพาะ และค่าความแข็ง ดังภาพที่ 60**



ภาพที่ 60 แดชบอร์ดตรวจสอบสถานะการทดสอบค่าความถ่วงจำเพาะ และค่าความแข็ง จากภาพที่ 60 พบว่าในการตรวจสอบสถานะของค่าความถ่วงจำเพาะ และค่าความแข็ง พบว่าการทดสอบที่ไม่ผ่านเกณฑ์ของเกรด 263 ทั้งหมด 2 รายการ โดยได้มีการเฝ้าระวังการผลิตใน Lot นั้น และได้ทำการเก็บชิ้นงานใน Lot นั้นเพื่อมาตรวจสอบไว้


4.2.2 แดชบอร์ดข้อมูลของเสีย ดังภาพที่ 61



ภาพที่ 61 แดชบอร์ดตรวจสอบข้อมูลของของเสีย

จากภาพที่ 61 พบว่าข้อมูลของเสียที่เกิดขึ้นมีส่วนของของเสียที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทดสอบถึง 80% โดยพบว่าส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาเสียงดังเนื่องจากการใช้งาน และจากแผนภูมิแท่งแยกของเสียแต่ละเดือนพบว่ามียของเสียในเดือน มีนาคม สูงถึง 83267 ชิ้น จากข้อมูลพบว่าในส่วนของเสียนี้เกิดขึ้นเนื่องจากพบปัญหาของวัตถุดิบจึงต้องเก็บมาทดสอบและกำจัดทิ้งทั้งหมด

#### 4.2.3 แดชบอร์ดข้อมูลของเคลม ดังภาพที่ 62



ภาพที่ 62 แดชบอร์ดตรวจสอบข้อมูลของของเคลม

จากภาพที่ 62 พบว่าจังหวัดที่มีการเคลมมากที่สุดคือ กทม. ส่วนของสาเหตุที่รับการเคลมมา มีสาเหตุจาก ไม่ทาสารหล่อลื่นมากที่สุดถึง 28.53% และรองลงมาคือ การประกอบติดตั้งถึง 28.42% ปัญหาที่พบส่วนใหญ่จะเกิดมาจากรถแก๊งทั่วไปซึ่งมีสัดส่วนถึง 37.53% และเกรดที่เกิดปัญหาการเคลมมากที่สุดคือเกรด 261 รองลงมาคือ 243

จากการสร้างแดชบอร์ดฝ่ายควบคุมคุณภาพทำให้มีการควบคุมปัญหาที่เกิดขึ้นจากค่าทดสอบได้เห็นแนวโน้มของคุณสมบัติของสินค้าเพื่อทำการเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถวิเคราะห์ของเสียเพื่อติดตามปัญหาที่ทำให้เกิดของเสียและของเคลมได้

#### 4.4 แดชบอร์ดในส่วนของแผนกพัฒนากระบวนการเครื่องจักร และแม่พิมพ์

จะเป็นการตรวจสอบสถานะข้อมูลของ 2 ส่วน ดังนี้

### 4.4.3 แดชบอร์ดการวัดประสิทธิผลโดยรวม (Overall Equipment Effectiveness : OEE)


ดั่งภาพที่ 63



ภาพที่ 63 แดชบอร์ดข้อมูลการวัดประสิทธิผลโดยรวม

จากภาพที่ 63 พบว่าค่าประสิทธิผลของเครื่องจักรมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 58.39% ซึ่งค่อนข้างต่ำเนื่องจาก ประสิทธิภาพในการดำเนินเครื่องจักรค่อนข้างต่ำส่วนในด้านของ อัตราในการเดินเครื่องจักร และอัตราคุณภาพค่อนข้างสูง ดังนั้น ค่าประสิทธิผลของเครื่องจักรน้อยเป็นเพราะมีประสิทธิภาพในการดำเนินเครื่องจักรต่ำ

### 4.4.2 แดชบอร์ดการหยุดงานของเครื่องจักร (Downtime) ดั่งภาพที่ 64





#### ภาพที่ 64 แดชบอร์ดข้อมูลการหยุดงานของเครื่องจักร

จากภาพที่ 64 พบว่ามีการแจ้งซ่อมเครื่องจักรที่เกิดขึ้นทั้งหมด 2607 ครั้ง โดยใช้เวลาในการซ่อมทั้งหมด 105803 นาที โดยสถานการณ์แจ้งซ่อมส่วนใหญ่เป็นการแจ้งซ่อมที่เกิดขึ้นถึง 90.79% จากข้อร้องขอการซ่อมแซมทั้งหมด โดยกระบวนการที่เกิดการแจ้งซ่อมมากที่สุดคือ กระบวนการอัปเดตชิ้นรูป

จากการสร้างแดชบอร์ดฝ่ายพัฒนากระบวนการสามารถนำข้อมูลไปดำเนินการแผนการพัฒนาให้มีการหยุดงานของเครื่องจักรน้อยลงและมีการทบทวนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเพื่อลดระยะเวลา การหยุดงานของเครื่องจักรลงได้

#### 4.5 ผลที่ได้รับจากการดำเนินการใช้งานแดชบอร์ด

จากตารางที่ 3 ผลลัพธ์จากการดำเนินการใช้งานแดชบอร์ดของทั้ง 4 ฝ่ายเป็นดังนี้

4.5.1 ฝ่ายวางแผน มีแดชบอร์ดข้อมูลด้าน PO ซึ่งช่วยในการแก้ปัญหาในด้านของการส่งสินค้าเกินกำหนดเวลา สามารถลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากความล่าช้า และส่งมอบงานไม่ครบได้ 7 เคสต่อปี

4.5.2 ฝ่ายผลิตมีแดชบอร์ด 3 หน่วยงานคือ อัปเดตชิ้นรูปพิมพ์ร้อน ฝนตกแต่ง และบรรจุ ซึ่งช่วยในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านของการทำงานไม่ตรงแผน การจัดการกับของเสียที่เกิดขึ้น และการวิเคราะห์ของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน สามารถทำให้ปรับแก้ไขงานเพื่อตอบโต้กับแผนการผลิต

4.5.3 ฝ่ายควบคุมคุณภาพมีแดชบอร์ด 3 เรื่อง พบว่า

4.5.3.1 แดชบอร์ดแผนภูมิควบคุม Hardness S.G. ฝ่ายควบคุมคุณภาพทำให้มีการควบคุมปัญหาที่เกิดขึ้นจากค่าทดสอบได้เห็นแนวโน้มของคุณสมบัติของสินค้าเพื่อทำการเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งช่วยป้องกันปัญหาที่เคยเกิดขึ้นมาเนื่องจากมีแนวโน้มของค่า S.G. อยู่ที่ค่าต่ำ แต่ไม่สามารถเห็นข้อมูลได้ ทำให้เกิดการผลิตไปจำนวนมาก ซึ่งการเฝ้าระวังแผนภูมินี้สามารถป้องกันปัญหาที่เคยเกิดขึ้นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.5 ล้านบาท

4.5.3.2 แดชบอร์ดข้อมูลของเสียโดยรวม สามารถวิเคราะห์ของเสียเพื่อติดตามปัญหาที่ทำให้เกิดขึ้นของเสีย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการปรับปรุงการทำงาน และการเฝ้าระวังเพื่อลดของเสียที่เกิดขึ้น

4.5.3.3 แดชบอร์ดของเคลมสามารถวิเคราะห์ของเสียเพื่อติดตามปัญหาที่ทำให้เกิดขึ้นของเคลม เพื่อปรับปรุงการทำงาน และการพัฒนาสินค้าเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

4.5.4 ฝ่ายพัฒนากระบวนการมี 2 แดชบอร์ดคือ

4.5.4.1 แดชบอร์ด Brake down สามารถนำข้อมูลไปดำเนินการแผนการพัฒนาให้มีการหยุดงานของเครื่องจักรน้อยลงและมีการทบทวนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเพื่อลดระยะเวลา การหยุดงานของเครื่องจักรลงได้ ซึ่งเป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร เพื่อลดปัญหาการหยุดงาน

4.5.4.2 แดชบอร์ด OEE. เพื่อเป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์ในการพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องจักร ซึ่งเป็นแนวทางในการปรับการวางแผนและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร

ตารางที่ 3 ตารางสรุปผลลัพธ์การดำเนินงาน

ฝ่ายงาน	แดชบอร์ด	ประโยชน์ที่ได้รับ
วางแผน	ข้อมูลด้าน PO	ป้องกันปัญหาผลิตสินค้าไม่ครบที่เกิดขึ้นเฉลี่ย 7 เคสต่อปี
ผลิต	อัปเดตขึ้นรูปพิมพ์รีออน	ปรับการทำงานเพื่อตอบโจทย์แผนการผลิต
	ฝนตกแต่ง	
	บรรจุ	
ควบคุมคุณภาพ	Hardness S.G.	ไม่ต่ำกว่า 1.5 ล้านบาท
	ข้อมูลของเสียโดยรวม	เป็นแนวทางในการพัฒนาการปรับปรุงการทำงานเพื่อลดของเสียที่เกิดขึ้น
	ของเคลม	เพื่อปรับปรุงการทำงานและสินค้าเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
พัฒนากระบวนการ	Brake Down	เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร เพื่อลดปัญหาการหยุดงาน
	OEE	ปรับการวางแผนและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร

จากตารางที่ 3 พบว่า ฝ่ายวางแผนสามารถแก้ปัญหาในด้านของการส่งสินค้าเกินกำหนดเวลา ซึ่งสามารถลดปัญหาได้เฉลี่ย 7 เคสต่อปี ฝ่ายผลิตสามารถช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการผลิตในด้านประสิทธิภาพการผลิตและการเผื่อระวางของเสีย ฝ่ายควบคุมคุณภาพทำให้มีการควบคุมปัญหาที่เกิดขึ้นจากค่าทดสอบได้เห็นแนวโน้มของคุณสมบัติของสินค้าเพื่อทำการเผื่อระวางปัญหาที่เกิดขึ้น โดยสามารถป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.5 ล้านบาท โดยในส่วนของแดชบอร์ดของของเสีย และของเคลม สามารถวิเคราะห์ของเสียเพื่อติดตามปัญหาที่ทำให้เกิดขึ้นของเสียและของเคลมได้ และฝ่ายพัฒนากระบวนการสามารถนำข้อมูลไปดำเนินการแผนการพัฒนาให้มีการหยุดงานของเครื่องจักรน้อยลงและมีการทบทวนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเพื่อลดระยะเวลา การหยุดงานของเครื่องจักรลงได้

#### 4.6 ผลการประเมินการใช้งานแดชบอร์ด

จากการประเมินจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 12 ท่าน มีผลการประเมินดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ผลการประเมินการใช้งานแดชบอร์ด

รายการประเมิน	คะแนนเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบน	เกณฑ์การประเมิน
<b>2.1 ประเมินข้อมูลการนำเข้า</b>			
2.1.1 ความถูกต้องข้อมูลการนำเข้า	4.33	0.49	ใช้งานได้ดีมาก
2.1.2 ความรวดเร็วของข้อมูลการนำเข้า	4.92	0.29	ใช้งานได้ดีมาก
2.1.3 การตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลการนำเข้า	4.42	0.51	ใช้งานได้ดีมาก
2.1.4 ความยากในการใช้งานข้อมูลการนำเข้า	4.42	0.51	ใช้งานได้ดีมาก
<b>2.2 ประเมินแดชบอร์ด</b>			
2.2.1 ความรวดเร็วในการแสดงผล	4.33	0.49	ใช้งานได้ดีมาก
2.2.2 ความถูกต้องของการแสดงผลแดชบอร์ด	4.25	0.45	ใช้งานได้ดีมาก
2.2.3 รูปแบบแดชบอร์ดง่ายต่อการวิเคราะห์	4.83	0.39	ใช้งานได้ดีมาก
2.2.4 รายละเอียดของข้อมูลในแดชบอร์ด	4.92	0.29	ใช้งานได้ดีมาก

รายการประเมิน	คะแนนเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบน	เกณฑ์การประเมิน
2.2.5 ความง่ายในการใช้งาน	4.25	0.62	ใช้งานได้ดีมาก
2.2.6 ความสามารถในการนำข้อมูลไปใช้งาน	4.92	0.29	ใช้งานได้ดีมาก
<b>ผลสรุปการประเมินความพึงพอใจ</b>	<b>4.56</b>	<b>0.43</b>	<b>ใช้งานได้ดีมาก</b>

จากตารางที่ 4 พบว่าหัวข้อการประเมินในส่วนของการประเมินข้อมูลทั้งในส่วนของการนำเข้า และในส่วนของการแสดงผลของแดชบอร์ดพบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้งานได้ดีมาก

จากการทำแบบประเมินได้มีข้อเสนอแนะจากทางผู้ประเมินคือ อยากให้การใช้โปรแกรมง่ายขึ้น สามารถตรวจสอบการบันทึกที่ผิดพลาด และอยากให้มีระบบตรวจสอบข้อผิดพลาดของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา



## บทที่ 5

### สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

#### 5.1 สรุปผลการศึกษา

งานวิจัยนี้มีเป็นการสร้าง Dashboard ที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล การแสดงผลของข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และลดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการเข้าถึงข้อมูลล่าช้าในโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้โปรแกรม Power BI มาช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนำข้อมูลจากทางโรงงานอุตสาหกรรม 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายวางแผน ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ และฝ่ายพัฒนากระบวนการ ซึ่งเมื่อทดลองใช้งาน Dashboard พบว่า ฝ่ายวางแผนสามารถแก้ปัญหาในด้านของการส่งสินค้าเกินกำหนดเวลา ฝ่ายผลิตสามารถช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการผลิตในด้านประสิทธิภาพการผลิตและการเผื่อรั่วของเสียในแต่ละวัน ฝ่ายควบคุมคุณภาพทำให้มีการควบคุมปัญหาที่เกิดขึ้นจากค่าทดสอบได้เห็นแนวโน้มของคุณสมบัติของสินค้าเพื่อทำการเผื่อรั่วปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถวิเคราะห์ของเสียเพื่อติดตามปัญหาที่ทำให้เกิดขึ้นของเสียและของเคลมได้ และฝ่ายพัฒนากระบวนการสามารถนำข้อมูลไปดำเนินการแผนการพัฒนาให้มีการหยุดงานของเครื่องจักรน้อยลง และมีการทบทวนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเพื่อลดระยะเวลา การหยุดงานของเครื่องจักรลงได้ ซึ่งจากการดำเนินงานสามารถช่วยลดต้นทุนจากปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ต่ำกว่า 1.5 ล้านบาท และจากการประเมินแบบความพึงพอใจของระบบการทำงานนี้พบว่า มีค่าเฉลี่ย 4.56 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนที่ 0.43 และอยู่ที่เกณฑ์ใช้งานได้ดีมาก

#### 5.2 ข้อเสนอแนะ

การเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ในการทำงานเพื่อช่วยในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำโปรแกรม Power BI เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้หลากหลายมิติ ควรมีการริเริ่มการดำเนินข้อมูลขึ้นมาเพื่อเป็นการศึกษา และช่วยในการพัฒนาข้อมูลที่จะได้รับ และวิเคราะห์ในอนาคต เพื่อปรับปรุงการทำงาน ช่วยในการทำงาน และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรในด้านต่าง ๆ ต่อไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## รายการอ้างอิง

1. 9expert. มาสร้าง *Dashboard* ด้วย *Excel* กันเถอะครับ เพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้น. [cited 2019 may 16,2019]; Available from: <https://www.9experttraining.com/articles/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3-dashboard-%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2-excel>.
2. Pasona. รู้จัก *KPI* และเข้าใจใช้อย่างถูกวิธี. [cited 2019 may 16,2019]; Available from: <https://pasona.co.th/b/1171>.
3. 9expert. *Power BI* คืออะไร ? [cited 2019 may 16,2019]; Available from: <https://www.9experttraining.com/articles/power-bi-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3>.
4. ชนิดการแสดงผลภาพใน *Power BI*. [cited 2019 may 16,2019]; Available from: <https://docs.microsoft.com/th-th/power-bi/visuals/power-bi-visualization-types-for-reports-and-q-and-a>.
5. เริ่มต้นใช้งานแอป *Power BI* สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ บนอุปกรณ์ *Android*. [cited 2019 may 22,2019]; Available from: <https://docs.microsoft.com/th-th/power-bi/consumer/mobile/mobile-android-app-get-started>.
6. logisticbasic. การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร. [cited 2019 may 17,2019]; Available from: <https://logisticbasic.blogspot.com/2014/07/oee-overall-equipment-effectiveness.html>.
7. ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรอุปกรณ์. [cited 2019 may 17,2019]; Available from: <https://www.rmuti.ac.th/faculty/production/ie/html/Oee.htm>.
8. Patcharanan. *Normal Form* ของ *Normalization* มีอะไรบ้าง. [cited 2019 may 20,2019]; Available from: <https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=29&t=46911>.
9. กุลไกรศรี, ช. นอร์มัลไลเซชัน (*Normalization*). [cited 2019 may 20,2019]; Available from:

<https://msit5.wordpress.com/2013/09/06/%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99-normalization/>.

10. Henri, T., et al., *Designing Manufacturing Dashboards on the Basis of a Key Performance Indicator Survey*. Procedia CIRP, 2016. **57**: p. 619-624.
11. Grögera, C., et al., *The Operational Process Dashboard for Manufacturing* Procedia CIRP, 2013. **7**: p. 205 – 210.
12. Krishnan, V., S. Bharanidharan, and G. Krishnamoorthy, *Research Data Analysis with Power BI*. International CALIBER, 2017: p. 211-218.
13. Tiangsombun, P. and N. Chirawichitchai, *Business Intelligence Systems To Support Executive Forecasting And Decisions Making Case Study: Healthcare*. Veridian E-Journal, 2018. **5**(2408-1248): p. 16-30.
14. Ferreiraa, L., et al., *Cloudlet architecture for dashboard in cloud and ubiquitous manufacturing* Procedia CIRP, 2013. **12**: p. 366-371.
15. Vilarinho, S., I. Lopes, and S. Sousa, *Design procedure to develop dashboards aimed at improving the performance of productive equipment and processes*. Procedia Manufacturing, 2017. **11**: p. 1634 – 1641
16. Mazumdar, S., et al., *A Knowledge Dashboard for Manufacturing Industries*. ESWC 2011 Workshops, 2011: p. 112-124.
17. Correa, J.E., R. Toro, and P.M. Ferreira, *A new paradigm for organizing networks of computer numerical control manufacturing resources in cloud manufacturing*. Procedia Manufacturing, 2018. **26**: p. 1318-1329.
18. Gröger, C. and C. Stach, *The Mobile Manufacturing Dashboard*. IEEE International 2014. **14**: p. 138-140.
19. Yusof, E.M.M., M.S. Othman, and A.R.M. Yusof, *Operational dashboard: Accelerator for shop floor workers*. International Journal of Engineering & Technology, 2018. **7**: p. 4-6.





## ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-สกุล	วรากร ไทยปรีชา
วัน เดือน ปี เกิด	20 สิงหาคม 2537
สถานที่เกิด	นครปฐม
ที่อยู่ปัจจุบัน	207 ถ.กุ่มกิล ต.ห้วยจรเข้ม อ.เมือง จ.นครปฐม

